# PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

#### Indirizzo del Cantiere

Corso Vittorio Emanuele II°n. 70, Torino

### Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

Arch. Efisio Corongiu

### Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

Arch. Efisio Corongiu

#### Committente

I.N.D.I.R.E.

### Responsabile dei Lavori

Dott.sa Francesca Sbordoni

Rev.	Motivazione	Data
00	Emissione	02/05/2014
01		
02		
03		
04		
05		

# Piano di Sicurezza e Coordinamento

 Rev.
 00

 Data
 02.05.14

 Pag 2

### Indice

Tabella di correlazione P.S.C./D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (All. XV)	3
Documenti relativi alla Sicurezza da conservare in Cantiere	7
Dati relativi al Cantiere	9
Soggetti di riferimento per la sicurezza	10
Elenco Imprese Esecutrici e dei Lavoratori Autonomi	11
Soggetti di riferimento per la gestione delle emergenze	12
Numeri telefonici utili	13
Descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere	14
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area	e alla
organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze	15
Descrizione dell'area di Cantiere	17
Descrizione dettagliata delle opere	18
Cronoprogramma (*) delle attività di cantiere	21
Criteri adottati per la valutazione dei rischi e per la predisposizione delle idonee mis	ure di
Prevenzione e Protezione	22
Elenco dei fattori di rischio	24
Valutazione del Rischio Rumore	27
Valutazione del Rischio Vibrazioni	29
Valutazione del Rischio Chimico	31
Valutazione del Rischio da Movimentazione Manuale dei carichi	35
Individuazione dei soggetti esposti	37
Organizzazione gestionale della prevenzione in cantiere	38
Modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento	175
Gestione dell'emergenza	177
Segnaletica di Sicurezza sul posto di Lavoro	188
Metodologia per la verifica e il controllo dell'avanzamento in sicurezza delle opere	189
Criteri di accettazione dei Piani Operativi di Sicurezza	190
Dichiarazione	192
Elenco Allegati	193

# Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev. 00
Data 02.05.14
Pag 3

### Tabella di correlazione P.S.C./D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (All. XV)

Contenuti	minimi richiesti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (All. XV)	nel PSC a pag.
	Indirizzo del cantiere	9
2.1.2/a	Descrizione del contesto in cui é collocata l'area di cantiere	14
2.1.2/4	Descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche	9
	Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi	
	dell'eventuale responsabile dei lavori	10
2.1.2/b	del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	10
2.1.2/0	del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	10
	dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese     esecutrici	11
	5. dei lavoratori autonomi;	11
	Relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la	
2.1.2/c	valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area ed	39
2.1.2/6	alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle	169
	loro interferenze	
2.1.2/d	Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento  1. all'area di cantiere;  2. all'organizzazione del cantiere;	17 39
	3. alle lavorazioni;	
2.1.2/e	Prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni	169
2.1.2/f	Misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva	169
2.1.2/g	Modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi	189
2.1.2/h	Organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze é di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 94 co. 4 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	177
	Il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi	13

# Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev. 00
Data 02.05.14
Pag 4

Contenuti m	inimi richiesti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (All. XV)	nel PSC a pag.
2.1.2/i	dei lavori	
	Entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno	9
2.1.2/I	Stima dei costi per la sicurezza	9
2.13	Ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS	Allegati
2.1.4	Tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.	Allegati
	In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali di cui all'allegato XV.2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in relazione	
0.0.4	- alle caratteristiche dell'area di cantiere	17
2.2.1	<ul> <li>all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere</li> </ul>	14
	- agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante	14
2.2.2	In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi dei seguenti elementi:  a) le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; b) i servizi igienico-assistenziali; c) la viabilità principale di cantiere; d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; h) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali; i) la dislocazione degli impianti di cantiere; l) la dislocazione delle zone di carico e scarico; m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti; n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.	17

# Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00		
Data	02.05.14		
Pag 5			

Contenut	ti minimi richiesti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (All. XV)	nel PSC a pag.
2.2.3	In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti:  a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere; b) al rischio di seppellimento da adottare negli scavi; c) al rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria; e) al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria; f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere; h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura. i) al rischio di elettrocuzione; l) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.	39
2.3.1	Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori.	21
2.3.2	In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.	21 Allegato
2.3.4	Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi.	169
2.3.5	Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al comma 4 dell'articolo 3 ed al comma 4 del presente articolo e,	11

# Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00		
Data	02.05.14		
Pag 6			

Contenuti minimi richiesti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (All. XV)	nel PSC a pag.
previa consultazione delle imprese esecutrici e dei	
lavoratori autonomi interessati, indica la relativa	
cronologia di attuazione e le modalità di verifica.	

### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00		
Data	02.05.14		
Pag 7			

#### Documenti relativi alla Sicurezza da conservare in Cantiere

### A cura del Committente:

- Piano di sicurezza e coordinamento, completo della individuazione, analisi e valutazione dei rischi, cronoprogramma dei lavori, planimetria della sicurezza di cantiere, nonché stima dei oneri per la sicurezza
- fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera
- Notifica preliminare, ex art. 99 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- Copia dei contratti di appalto

### A cura del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori:

- Attestazione dei requisiti del coordinatore in fase di progettazione e del coordinatore in fase di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- Adempimenti degli obblighi del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ex art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

### Per ogni impresa/lavoratore autonomo presente in cantiere:

- Piano operativo di sicurezza
- Certificato di iscrizione C.C.I.A.A
- Modelli UNILAV
- Denuncia INAIL inizio attività e variazioni
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)
- Dichiarazione organico medio annuo e tipo di contratto applicato con i dipendenti
- Documento di valutazione dei rischi ex art. 17 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Adempimento dell'obbligo formativo/informativo, ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- Nomina dei coordinatori dell'emergenza ed elenco dei componenti
- Registro degli infortuni debitamente vidimato
- Nomina Medico Competente
- Registro visite mediche dipendenti ed elenco accertamenti sanitari periodici

### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00		
Data	02.05.14		
Pag 8			

- Copia dell'invio (entro trenta giorni della messa in servizio) all'ISPESL e all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti della dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore dell'impianto di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, copia della richiesta delle verifiche periodiche biennali tramite l'ASL o l'ARPA; copia della comunicazione della cessazione dell'esercizio o delle modifiche sostanziali eventualmente apportate all'impianto inviata agli stessi Enti
- Denuncia degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a kg 200, eventuali richieste di verifiche successive inoltrate all'ASL, dopo un anno dall'omologazione da parte dell'ISPESL o dalla verifica precedente da parte dell'ASL
- Libretti degli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg
- Schede delle verifiche trimestrali alle funi e catene, anche per gli apparecchi di portata inferiore a kg 200
- Copia dell'autorizzazione ministeriale del ponteggio metallico, ovvero disegno esecutivo e relazione di calcolo firmata da ingegnere o architetto se alto più di 20 m, o rivestito con elementi resistenti al vento, o realizzato non conformemente allo schema tipo previsto dal fabbricante
- Libretto rilasciato dal costruttore del ponteggio, indicante i limiti di carico e le modalità di impiego
- Denuncia annuale concernente produzione, trasporto, stoccaggio dei rifiuti
- Registro di carico e scarico, vidimato dall'Ufficio del Registro

## Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00		
Data	02.05.14		
Pag 9			

### **Dati relativi al Cantiere**

Descrizione sintetica dell'Opera				
Lavori di manutenzione su opere ed impianti presso l'immobile dell'Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa sede dell'ex IRRE Piemonte, sito a Torino in Corso Vittorio Emanuele II°n. 70 - P. AM MEZZATO, P. TERRA, P. INTERRATO				
Indirizzo	del cantiere			
Corso Vittorio Emanuele II°n. 70				
Città	Torino	Provin	cia	то
Data inizio lavori		15/06/2014		
Durata del Cantiere		60		
Numero massimo presunto di lavoratori sul Cantiere		6		
Importo dei Lavori		80.986,00		
Importo degli oneri per la sicurezza (*)		5.314,00		
Entità del cantiere (uomini-giorni)		135		

(\*) Per quanto concerne il computo dei costi per la sicurezza si rimanda ai documenti allegati

# Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00
Data	02.05.14
Pag 10	

## Soggetti di riferimento per la sicurezza

Committente dell'opera	I.N.D.I.R.E.
Responsabile dei Lavori	Dott.sa Francesca Sbordoni
Direttore dei Lavori	Arch. Efisio Corongiu
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione	Arch. Efisio Corongiu
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione	Arch. Efisio Corongiu

# Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00
Data	02.05.14
Pag 11	

### Elenco Imprese Esecutrici e dei Lavoratori Autonomi

Impresa/Lavoratore Autonomo	Datore di Lavoro

# Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00
Data	02.05.14
Pag 12	

## Soggetti di riferimento per la gestione delle emergenze

Impresa	Addetti al Primo Soccorso

Impresa	Addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di salvataggio, e di gestione delle emergenze

# Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00
Data	02.05.14
Pag 13	

### Numeri telefonici utili

Polizia	113
Carabinieri	112
Ambulanza – Pronto Soccorso	118
Comando Vigili Urbani	
Vigili del Fuoco – VV.F.	115
Ospedale di Torino	
Farmacia	
Direzione Prov. del Lavoro	
Comune di Torino	
Acquedotto (segnalazione guasti)	
ENEL (segnalazione guasti)	
Gas (segnalazione guasti)	
Committente	
Direttore dei Lavori	3358039828
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione	3358039828
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione	3358039828
Responsabile di cantiere	

### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00
Data	02.05.14
Pag 14	

### Descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere

Il cantiere si trova nel centro abitato del comune di Torino. I locali oggetto dell'intervento, situati in Corso Vittorio Emanuele 70, piano ammezzato, di superficie circa 85 mq lordi, fanno parte di un complesso immobiliare di pregio architettonico che caratterizza il quartiere per la sua lineare composizione e la pulizia delle forme.

### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00
Data	02.05.14
Pag 15	

# Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze

I rischi dovuti alle interferenze trasmissibili all'ambiente circostante sono irrilevanti, se non rapportati a possibili coinvolgimenti, diretti od indiretti, di persone. Si ritiene che la probabilità che questi eventi possano verificarsi siano di tipo "basso".

Il rischio dovuto all'emissione di polveri e fumi deve essere ridotto al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee: relativamente alle polveri si dovrà eseguire l'irrigazione dei materiali prima della loro movimentazione, ovvero, se in deposito all'aperto, i materiali dovranno essere adeguatamente coperti e protetti dalle raffiche di vento; per quanto riguarda, invece, i lavori con produzione di fumi, si dovranno preferire le giornate meno ventilate in modo da poter agevolmente direzionare gli scarichi verso l'alto, senza coinvolgere in modo diretto le persone. La rapidità d'esecuzione, nonché la completezza di ogni singola fase di lavorazione, sono fattori che potrebbero migliorare sensibilmente i disagi sopraccitati. In ogni caso si dovrà operare con le tecniche e gli accorgimenti necessari ad eliminare, o per lo meno ridurre e controllare, l'emissione di polveri e fumi.

Il rischio nei lavori che comportano l'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, ovvero nell'emissione d'inquinanti in generale, la produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotto al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee, rilevabili anche dalle schede tecniche dei materiali medesimi. La rapidità d'esecuzione, nonché la completezza di ogni singola fase di lavorazione, sono fattori che potrebbero migliorare sensibilmente i disagi sopraccitati.

Il rischio dovuto alla rumorosità delle macchine utilizzate con emissioni sonore rilevanti, quali ad esempio martello demolitore, pala meccanica, pompa per calcestruzzi, ecc., dovrà essere ridotto al minimo osservando le ore di silenzio secondo la stagione ed i regolamenti locali.

Il rischio nei lavori dovuto agli incendi rappresenta un rischio grave per l'ambiente circostante il cantiere; pertanto è assolutamente vietato accendere fuochi e/o smaltire il materiale di risulta bruciandolo.

Il rischio nei lavori dovuto ai residui di cantiere possono essenzialmente identificarsi nel modo seguente:

- macerie delle lavorazioni edili;
- spezzoni di tubazioni di polietilene;
- barattoli di vernici od altro;
- carta, cartoni, plastica in genere;

### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00
Data	02.05.14
Pag 16	

- piccole parti di calcestruzzo risultanti da getti o pulizia dei mezzi;
- spezzoni di ferro lavorato;
- legname da opera;
- ferramenta varia.

Dal precedente elenco si può affermare che la non corretta rimozione dei residui di cantiere (l'elenco ne sintetizza i principali) causerebbe fonte d'inquinamento per l'ambiente circostante, soprattutto per quanto riguarda le materie plastiche, i tubi di polietilene, il calcestruzzo e le opere; pertanto dovranno essere smaltiti alle rispettive discariche autorizzate.

### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00
Data	02.05.14
Pag 17	

#### Descrizione dell'area di Cantiere

L'immobile è composto da quattro stanze, un bagno ed un corridoio. Dalle stanze lato cortile si accede ad un balcone dove è situato un piccolo servizio igienico, nella stanza lato via Parini, vi è un montacarichi che collega ai piani terra e interrato, questi probabilmente usati come locali d'archivio. I soffitti sono a volta a botte o incrociata e lungo le pareti si susseguono degli archi. L'altezza utile media è di 3.10 m.

Dai sopralluoghi, è stato rilevato, lo stato di consistenza, le condizioni funzionali, la rispondenza alle norme degli attuali locali. Le richieste e indicazioni della Committenza sono rivolte allo studio di un progetto complessivo di manutenzione generale, adeguamento alle norme, all'abbattimento delle barriere architettoniche e che esamini soluzioni funzionali e di arredo capaci di ospitare complessivamente una dozzina di postazioni lavoro.

### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00
Data	02.05.14
Pag 18	

### Descrizione dettagliata delle opere

#### **PREMESSA**

L'intervento proposto prevede l'adeguamento alle norme relative agli Uffici Pubblici.

Il locale oggetto dell'intervento è al piano ammezzato del palazzo sede dell'Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa INDIRE, in Corso Vittorio Emanuele al civico 70 nella città di Torino, di superficie circa 85 mg lordi.

Dal punto di vista architettonico distributivo, l'immobile in style Liberty, è composto da quattro stanze, un solo bagno ed un corridoio. Dalle stanze lato cortile si accede ad un balcone dove è situato un piccolo servizio igienico, nella stanza lato via Parini, vi è un montacarichi che collega ai piani terra e interrato, questi probabilmente usati come locali d'archivio. I soffitti sono a volta a botte o incrociata e lungo le pareti si susseguono degli archi. L'altezza utile media è di 3.10 m.

Si propongono essenziali interventi, come la manutenzione degli infissi interni ed esterni, la pulizia delle pareti e dei soffitti, il ripristino di alcune zone dove si evidenziano infiltrazioni d'umidità, la manutenzione dalla pavimentazione ed è necessaria una revisione completa di tutti gli impianti.

#### **INTERVENTI**

In generale, i lavori che si intendono realizzare ai fini della sicurezza antincendio e per conseguire gli obiettivi di incolumità delle persone e tutela dei beni, i locali destinati ad uffici saranno realizzati e gestiti in modo da minimizzare le cause di incendio, da garantire la stabilità delle strutture portanti, da limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali, da assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali indenni, da garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Per quanto attiene l'abbattimento delle barriere architettoniche nell'appartamento sarà organizzato un servizio igienico comune ed uno per disabili, avente dimensioni, porte, attrezzature ed ubicazione dei sanitari secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

Saranno realizzati eventuali interventi di ridistribuzione degli spazi con conseguente variazione di destinazione d'uso degli ambienti; l'ampliamento degli impianti idrico e antincendio e la verifica dell'efficienza dell'intero sistema; la riqualificazione dell'impianto di rivelazione fumi nonché nuove installazioni di impianti elettrici e speciali.

Si riporta un elenco degli interventi previsti:

### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00
Data	02.05.14
Pag 19	

- Rimozione di vecchie scaffalature e imballaggi vari
- Rimozione di materiale tecnologicamente superato
- Manutenzione dei soffitti
- Tinteggiatura dei soffitti e delle pareti
- Verifica e ripristino delle zone dove si evidenzia umidità
- Adeguamento dei servizi igienici
- Manutenzione della pavimentazione
- Manutenzione infissi interni ed esterni
- Restauro di porte in legno ornamentali
- Manutenzione balconi
- Ripristino Impianto elettrico-dati-telefonico
- Verifica e ripristino Impianto idrico
- Verifica e ripristino Impianto telefonico e citofonico
- Impianto rilevazione fumi, antincendio ed antintrusione
- Ripristino Impianto di climatizzazione o riscaldamento.

#### DESCRIZIONE SOMMARIA DELGLI INTERVENTI

Il locale lato via Parini, sarà suddiviso da una parete vetrata munita di porte scorrevoli, come i vani porta, in modo da realizzare due ambienti distinti, uno ad uso ufficio l'altro come sala riunioni. I materiali previsti nel progetto di restauro e risanamento sono gli stessi dell'edificio esistente.

Le prestazioni sono aggiornate perché tengono conto delle normative riguardanti la sicurezza e il risparmio energetico e per assicurare un ottimo comfort ambientale.

Il pavimento sarà trattato tramite una levigatura e lucidatura.

Tutti gli infissi in legno, i serramenti in legno pregiato e le pareti divisorie vetrate saranno restaurati mediante cauta asportazione dei vari strati di pittura esistente, compresa la sistemazione e la revisione dell'intelaiatura esistente.

Tutte le pareti interne previa rasatura vecchi intonaci e pulitura, verranno tinteggiate (pareti, volte, soffitti, ecc.) a due mani a coprire.

Saranno verificate e ripristinate le zone dove sono presenti infiltrazioni d'umidità.

Una stanza, verrà adeguata a servizio igienico in base alle norme relative al superamento delle barriere architettoniche.

### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00
Data	02.05.14
Pag 20	

Nel bagno esistente saranno rimossi gli apparecchi igienico – termo – sanitari, i rivestimenti e ripristinati.

Sarà inoltre necessaria una verifica del quadro elettrico generale e all'intero impianto elettrico e luci, con conseguente riposizionamento e riallaccio dei punti luce degli uffici compresi i collegamenti. La stessa verifica e ripristino verrà eseguita per l'impianto dati-telefonico e l'impianto di climatizzazione. Verrà predisposto un impianto antintrusione, posizionando i sensori nei pressi delle aperture esterne.

Verrà realizzato l'impianto di rilevazione fumi e segnalazione manuale di incendio. Saranno revisionati gli estintori e le segnalazioni.

# Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00
Data	02.05.14
Pag 21	

### Cronoprogramma (\*) delle attività di cantiere

Attività	Data Inizio	Data Fine	Impresa/Lavoratore Autonomo
Allestimento cantiere			
Opere di recupero edilizio			
Opere di finitura			
Intonaci			
Pavimenti e rivestimenti			
Tinteggiatura			
Tamponature e Tramezzature			
Impianti idrosanitari			
Impianti di condizionamento			
Impianti elettrici			
Smobilizzo cantiere			

(\*) Per quanto concerne il cronoprogramma si rimanda ai documenti allegati

### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00
Data	02.05.14
Pag 22	

# Criteri adottati per la valutazione dei rischi e per la predisposizione delle idonee misure di Prevenzione e Protezione

L'individuazione dei rischi di esposizione costituisce una operazione che deve portare a definire la presenza di fattori di rischio e/o di pericolo, identificati nelle tabelle che seguono, che possano comportare, nello svolgimento della specifica attività lavorativa, un reale rischio di esposizione per quanto attiene la sicurezza e la salute del personale addetto.

A tal proposito saranno esaminate:

- le modalità operative seguite nell'espletamento dell'attività (esempio: manuale, automatica, strumentale) ovvero dell'operazione (a ciclo chiuso, in modo segregato o comunque protetto);
- l'entità delle lavorazioni in funzione dei tempi impiegati e delle quantità dei materiali utilizzati nell'arco della giornata lavorativa;
- l'organizzazione dell'attività: tempi di permanenza nell'ambiente di lavoro; contemporanea presenza di altre lavorazioni;
- la presenza di misure di sicurezza e/o di sistemi di prevenzione e protezione, previste per lo svolgimento delle lavorazioni.

Si sottolinea il concetto che vanno individuati i rischi che derivano non tanto dalle intrinseche potenzialità di *rischio delle sorgenti* (macchine, impianti ecc.) quanto potenziali *rischi residui* che permangono tenuto conto delle modalità operative seguite, delle caratteristiche dell'esposizione, delle protezioni collettive e misure di sicurezza esistenti (schermatura, segregazione, protezioni intrinseche, ventilazione, isolamento acustico, segnaletica di sicurezza o di pericolo) nonché dagli ulteriori interventi di protezione.

Ad ogni singola lavoro in esecuzione saranno associate delle schede di rischio che individuano le attività, i mezzi in uso, le misure di prevenzione e protezione ed i dispositivi di protezione da adottare, i comportamenti di sicurezza, etc.

I rischi legati ad esposizione a rumore, vibrazioni, agenti chimici e movimentazione manuale dei carichi vengono valutati applicando algoritmo numerici secondo linee guida elaborate da organismi riconosciuti. I metodi applicati vengono descritti nel seguito e rappresentano una linea guida per quanto deve essere parte integrante dei Piani Operativi di Sicurezza elaborati dalle imprese che partecipano alla realizzazione dell'opera.

L'obiettivo della programmazione dei tempi delle lavorazioni di cantiere è quello di arrivare a pianificare i tempi di evoluzione delle operazioni costruttive ex-ante; questo, per permettere di

### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00
Data	02.05.14
Pag 23	

prevenire l'insorgere di sovrapposizioni o connessioni lavorative, temporali e logistiche, tali da poter ingenerare un aumento della possibilità di verificarsi di eventi incidentali.

Conseguentemente, le prescrizioni operative risultanti dalla programmazione dei tempi del cantiere, si riferiscono unicamente al rispetto, da parte delle imprese appaltatrici, dello sviluppo temporale delle fasi lavorative così come viene formalizzato nel cronoprogramma dei lavori allegato al presente documento.

Rischi addizionali, spesso non strettamente connessi alle singole attività o lavorazioni, si possono verificare qualora queste vengano svolte contemporaneamente. Il programma dei lavori consente l'individuazione di tali interferenze. Nel seguito del presente documento vengono definite anche le misure di prevenzione e protezione relative a tali rischi. Sono presenti, infatti, per ogni interferenza riscontrata delle schede nelle quali vengono individuate le attività interferenti, le imprese che eseguono le attività interferenti, la data di inizio e fine della interferenza e la relativa durata, la compatibilità delle attività interferenti e le misure tecnico-organizzative di prevenzione e protezione da adottare al fine di ridurre al minimo l'eventualità che possano verificarsi i pericoli previsti. Le imprese, adeguatamente coordinate ed informate dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, dovranno porre particolare attenzione e sensibilizzare i loro lavoratori in merito alle misure di prevenzione e protezione discusse durante le riunioni di coordinamento e presenti nei documenti di sicurezza del cantiere.

Qualora in corso d'opera si verificassero interferenze non previste, dovranno essere preventivamente comunicate al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione ed autorizzate.

# Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00
Data	02.05.14
Pag 24	

### Elenco dei fattori di rischio

Rischi per la Sicurezza		
Rischi da carenze strutturali dell'ambiente di lavoro		
Aree di transito		
Spazi di Lavoro		
Superficie dell'Ambiente		
Volume dell'Ambiente		
Illuminazione (ordinaria e in emergenza)		
Uscite (in numero insufficiente in funzione del personale)		
Porte (in numero insufficiente in funzione del personale)		
Rischi da carenze di sicurezza su macchine ed apparecchiature		
Macchine con marchio CE		
Macchine rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa e legislazione vigente		
Sostanze infiammabili		
Rischi da carenza di sicurezza elettrica		
Idoneità del progetto degli impianti		
Idoneità d'uso		
Impianti a sicurezza intrinseca in atmosfere a rischio di incendio e/o esplosione		
Impianti speciali a caratteristiche di ridondanza		
Rischi da incendio e/o da esplosione		
Presenza di materiali infiammabili		
Presenza di depositi di materiali infiammabili (caratteristiche strutturali e di ricambi d'aria)		
Carenza di sistemi antincendio		
Carenza di segnaletica di sicurezza		

### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00
Data	02.05.14
Pag 25	

### Rischi per la Salute

### **Agenti Chimici**

Rischi di esposizione connessi con l'impiego di sostanze chimiche, tossiche o nocive in relazione a ingestione, contatto cutaneo, inalzione per presenza di inquinanti aerodispersi sotto forma di polveri, fumi, nebbie, gas, vapori.

### **Agenti Fisici**

Rumore: presenza di apparecchiature rumorose durante il ciclo operativo e di funzionamento con propagazione dell'energia sonora nell'ambiente di lavoro.

Movimentazione manuale dei carichi.

Manipolazione di attrezzature, macchine e materiali.

Movimentazione di attrezzature, macchine e materiali.

Carico di lavoro fisico eccessivo.

Condizioni ambientali aggravanti.

Postura non corretta durante le operazioni di movimentaizone e le lavorazioni.

Vibrazioni: presenza di apparecchiatura e/o strumenti vibranti con propagazione delle vibrazioni a trasmissione diretta o indiretta.

Radiazioni non ionizzanti: presenza di apparecchiature che impiegano radiofrequenze, microonde, radiazioni infrarosse.

Microclima: carenze nella climatizzazione dell'ambiente per quanto attiene alla temperatura, umidità relativa, ventilazione, calore radiante, condizionamento.

Illuminazione: carenze nei livelli di illuminamento ambientale e dei posti di lavoro.

### Agenti Biologici

Rischi connessi con l'esposizione (ingestione, contatto cutaneo, inalazione) a organismi e microrganismi patogeni e non, colture cellulari, endoparassiti umani, presenti nell'ambiente a seguito di emissione, trattamento e manipolazione: emissione involontaria ( emissioni di polveri organiche)

### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00
Data	02.05.14
Pag 26	

### Rischi di natura Trasversale o Organizzativi

### Organizzazione del Lavoro:

Processi di lavoro usuranti

Pianificazione degli aspetti attinenti alla sicurezza e alla salute Manutenzione degli impianti, comprese le attrezzature di sicurezza Procedure per far fronte agli incidenti e alle situazioni di emergenza Movimentazione manuale dei carichi Carico di lavoro mentale.

### **Fattori Psicologici**

Intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro; Carenze di contributo al processo decisionale e situazioni di conflittualità; Complessità delle mansioni e carenza di controllo; Reattività anomala a condizioni di emergenza.

### Fattori Ergonomici

Sistemi di sicurezza e affidabilità delle informazioni;
Conoscenze e capacità del personale;
Norme di comportamento;
Soddisfacente comunicazione e istruzioni corrette in condizioni variabili.

#### Condizioni di lavoro difficili

Condizioni climatiche difficili Ergonomia delle attrezzature di protezione personale e del posto di lavoro

### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 27		

#### Valutazione del Rischio Rumore

La valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rischio rumore è stata effettuata prendendo in considerazione:

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
- i valori limite di esposizione e i valori di azione stabiliti dall'art. 189 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore;
- per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
- tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
- le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
- l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
- il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;
- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
- la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

In particolare nell'attività di valutazione del rischio rumore dovrà essere rispettato quanto riportato nel titolo VIII capo II D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché nelle linee guida per la valutazione del rischio rumore elaborate dall'I.S.P.E.S.L.

Per la classificazione dei livelli di esposizione viene utilizzato il criterio di seguito enunciato.

I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:

valori limite di esposizione rispettivamente LEX,8h= 87 dB(A) e ppeak= 200
 Pa (140 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);

### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 28		

- valori superiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 85 dB(A) e ppeak= 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);
- valori inferiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 80 dB(A) e ppeak= 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa).

Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore vari significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, è possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che:

- il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A);
- siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.

In relazione ai limiti innanzi indicati si possono individuare le seguenti fasce di esposizione, dove per LEX si intende indifferentemente LEX,8h o LEX,w, e conseguentemente classificare l'esposizione al rumore dei lavoratori:

Esposizione inferiore ai valori inferiori di azione	LEX ≤ 80 dB(A) LPEAK ≤ 135 dB(C)
Esposizione inferiore ai valori superiori di azione	80 dB(A) < LEX ≤ 85 dB(A) 135 dB(C) < LPEAK ≤ 137 dB(C)
Esposizione inferiore ai valori limite	85 dB(A) < LEX ≤ 87 dB(A) 137 dB(C) < LPEAK ≤ 140 dB(C)
Esposizione superiore ai valori limite	LEX > 87 dB(A)  LPEAK > 140 dB(C)  Va valutato il rispetto dei valori limiti di esposizione tenendo conto anche dell'attenuazione degli otoprotettori utilizzati.

Nel seguito del presente documento vengono riportate per ogni mansione prevista per l'esecuzione delle opere una valutazione preventiva ed indicativa dell'esposizione dei lavoratori al rumore.

Ai fini della verifica delle valutazioni dell'esposizione dei lavoratori al rumore durante l'esecuzione delle opere saranno accettati anche rilevazioni preventive effettuate secondo gli studi condotti dal Comitato Paritetico Territoriale – Prevenzione Infortuni, Igiene e Ambiente di Lavoro – di Torino o studi similari.

### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 29		

#### Valutazione del Rischio Vibrazioni

La valutazione dell'esposizione al rischio vibrazioni è stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
- i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati nell'art. 201 del D.Lqs. 81/2008 e s.m.i.;
- gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
- gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;
- le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;
- il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di cui il datore di lavoro è responsabile;
- condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature;
- informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.

Il rischio da esposizione a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio dovrà essere valutato mediante l'accelerazione equivalente ponderata in frequenza riferita ad 8 ore di lavoro, A(8).

I valori limite giornalieri previsti dalla normativa vigente (art. 201 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) per l'esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio riferiti sono.

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio	
Livello di Azione	$A(8) = 2.5 \text{ m/s}^2$
Valore Limite di Esposizione	$A(8) = 5 \text{ m/s}^2$

Il rischio da esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero dovrà essere valutato mediante l'accelerazione equivalente ponderata in frequenza riferita ad 8 ore di lavoro, A(8). I valori limite giornalieri previsti dalla normativa vigente (art. 201 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) per l'esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero riferiti sono:

### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 30		

Vibrazioni trasmesse al corpo intero	
Livello di azione	$A(8) = 0.5 \text{ m/s}^2$
Valore limite di esposizione	$A(8) = 1,00 \text{ m/s}^2$

Nel seguito del presente documento vengono riportate per ogni mansione prevista per l'esecuzione delle opere una valutazione preventiva ed indicativa dell'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni.

Ai fini della verifica delle valutazioni dell'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni durante l'esecuzione delle opere saranno accettati anche rilevazioni preventive effettuate secondo gli studi condotti dall'I.S.P.E.S.L.

### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 31		

#### Valutazione del Rischio Chimico

### Raccolta Dati relativi agli Agenti Chimici

Sono state raccolte le seguenti informazioni:

- elenco di tutti gli agenti chimici pericolosi da considerare: materie prime, intermedi, prodotti finiti, rifiuti;
- quantitativi di agenti utilizzati o prodotti;
- quantitativi massimi di agenti chimici presenti in azienda;
- proprietà chimico-fisiche per ciascun agente;
- classificazione di pericolo, per ciascun agente: etichettatura, frasi di rischio e fonsigli di prudenza;
- limiti di esposizione e valori limite biologici (se pertinenti), per ciascun agente;
- Interazioni pericolose possibili tra i diversi prodotti.

Al fine di raccogliere tali informazioni sono state raccolte le schede di sicurezza degli agenti identificati.

Per quanto riguarda i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici (se pertinenti) si è fatto riferimento alle stesse schede di sicurezza ed agli allegati XXXVIII e XXXIX del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

#### Raccolta Dati Mansioni e Attività

Una volta identificato il pericolo di esposizione ad agenti pericolosi, l'analisi è stata circoscritta ai soggetti effettivamente esposti (analisi mansionale).

Allo scopo, sono state raccolte le seguenti informazioni:

- descrizione del ciclo produttivo;
- mansionionario;
- per ciascuna mansione, definizione dei luoghi fisici in cui vengono svolte le attività (lay-out dell'area);
- per ciascuna mansione e ciascun luogo fisico, definizione delle attività e delle fasi operative svolte, compreso il trattamento degli effluenti, travasi, miscelazioni, aggiunte, ecc.;
- per ciascuna mansione, prodotti chimici pericolosi per i quali esiste esposizione; va precisato anche se l'esposizione è sicura o possibile in caso di incidente/infortunio/anomalia e va specificata la via di contatto;

### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 32		

- per ciascuna esposizione o potenziale esposizione, informazioni su frequenza o probabilità di accadimento, durata dell'esposizione, livello di esposizione;
- individuazione delle mansioni omogeneamente esposte.

### Modello applicativo

Ai fini del processo di *valutazione del rischio*, si è ritenuto che l'esistenza di un "rischio" possa derivare dall'insieme di *tre fattori*:

- la gravità (o qualità negativa) intrinseca potenziale dell'agente chimico;
- la durata dell'effettiva esposizione all'agente chimico;
- il **livello di esposizione** (qualitativa e quantitativa).

I due ultimi fattori concorrendo a definire l'entità di esposizione effettiva del lavoratore all'agente.

La valutazione del rischio è stata pertanto strutturata attraverso una sequenza che prevede un procedimento moltiplicativo fra i tre fattori sopra definiti.

È stata scelta la logica di un *metodo ad indice*, in quanto tali metodi si propongono di rappresentare il rischio in modo semplice e sintetico; infatti gli indici sono parametri adatti alla standardizzazione dei processi valutativi, oltre che alla automatizzazione dei calcoli.

Tale metodo è stato proposto dal Gruppo di Lavoro "Rischio Chimico" – Assessorato alla Sanità Regione Piemonte.

Sulla base di considerazioni teoriche e applicative, si è ritenuto opportuno ponderare i tre fattori secondo le scale che si riportano di seguito.

FATTORE GRAVITÀ (IG)		
VALORE ATTRIBUITO	GRAVITÀ	EFFETTI
1	Lieve	Reversibili
2	Modesta	Potenzialmente irreversibili
3	Media	Sicuramente irreversibili
4	Alta	Irreversibili gravi
5	Molto alta	Possibilmente letali

### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 33		

FATTORE FREQUENZA D'USO/DURATA (IFU)		
VALORE ATTRIBUITO	FREQUENZA D'USO	DURATA
0.5	Raramente	< 1 % orario lavoro
1	Occasionalmente	1-10 % orario lavoro
2	Frequentemente	10-25 % orario lavoro
3	Abitualmente	26-50 % orario lavoro
4	Sempre	51-100 % orario lavoro

FATTORE ESPOSIZIONE (ILE)				
VALORE ATTRIBUITO	ESPOSIZIONE	CONDIZIONE OPERATIVA		
0.5	Trascurabile	Altamente protettiva		
1	Lieve	Altamente protettive		
2	Modesta	Protettive		
3	Media	Poco protettive		
4	Alta	Assai poco protettive		
5	Molto alta	Non protettive		

Il fattore valutativo correlato al *livello di esposizione* è quello che comporta una analisi più articolata, poiché dovrà prendere in considerazione anche altri fattori, quali quantità di utilizzo/esposizione, fattori ambientali (anche in relazione agli eventuali livelli accettabili per la specifica fonte di pericolo), di protezione tecnica, etc.

Il prodotto dei tre "contatori" derivanti dalla valutazione dei rispettivi fattori di rischio porta ad un sintetico *indicatore di rischio*, secondo il seguente algoritmo descritto dettagliatamente nel seguito:

### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 34		

L'indicatore di rischio espresso in scala numerica variabile da 0 a 100, che viene empiricamente segmentata in *classi di rischio* così distribuite:

Indicatore di Rischio	Classi di Rischio	Misure specifiche di protezione e prevenzione
1-10	Basso	Non necessarie (*)
11-25	Modesto	Opportune a medio termine
26-50	Medio	Opportune a breve termine / necessarie a medio termine
51-75	Alto	Indispensabili a breve termine
76-100	Molto alto	Urgenti

(\*) risultano comunque necessarie le misure generali per la prevenzione dei rischi (art. 224 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

L'individuazione delle specifiche classi di rischio potrà consentire di verificare l'esistenza, nell'ambito del rischio chimico, di una condizione di rischio "basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori" e fatto salvo quanto previsto dall'art. 224 co. 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. la eventuale non applicabilità delle misure previste dall'art. 226 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

In prima ipotesi si ritiene che si possa affermare l'esistenza di un rischio "rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori" allorché l'indicatore di rischio si collochi nella prima classe con valore compreso tra 1 e 10.

### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 35		

#### Valutazione del Rischio da Movimentazione Manuale dei carichi

Per la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi è utile ricorrere al modello proposto dalla norma ISO 11228 che è in grado di determinare, per ogni azione di sollevamento, la "massa limite raccomandata" attraverso un'equazione che, a partire da un massimo peso ideale sollevabile in condizioni ideali, considera l'eventuale esistenza di elementi sfavorevoli e tratta questi ultimi con appositi fattori di demoltiplicazione. Il modello generale dell'equazione è riportato nel seguito.

	=	LIMITE DI MASSA RACCOMANDATO (R <sub>ML</sub> )
MOLTIPLICATORE PER LA PRESA	Х	giudizio sulla presa del carico
MOLTIPLICATORE DI ASIMMETRIA	X	dislocazione angolare della massa rispetto al piano sagittale del soggetto
MOLTIPLICATORE PER LA FREQUENZA	X	frequenza del sollevamento in atti al minuto (=0 se > 12 volte/min.)
MOLTIPLICATORE ORIZZONTALE	X	distanza massima della massa dal corpo durante il sollevamento
MOLTIPLICATORE DI DISTANZA	X	distanza verticale della massa tra inizio e fine del sollevamento
MOLTIPLICATORE VERTICALE	X	altezza da terra delle mani all'inizio del sollevamento
KG 25 per gli uomini KG 15 per le donne	Х	massa di riferimento in condizioni ottimali di sollevamento

### Indicatori di rischio e azioni conseguenti

Sulla scorta del risultato (indicatore) ottenuto, ovvero del rapporto tra la massa effettivamente movimentata e la massa raccomandata per quell'azione nello specifico contesto lavorativo, è possibile delineare conseguenti comportamenti in funzione preventiva.

Nel dettaglio valgono i seguenti orientamenti:

• l'indice di rischio (IR) è inferiore o uguale a 0,75 (area verde): la situazione è accettabile e non è richiesto alcuno specifico intervento.

### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 36		

- l'indice sintetico di rischio (IR) è compreso tra 0,75 e 1 (area gialla): la situazione si avvicina ai limiti, una quota della popolazione (stimabile tra l'1% e il 10% di ciascun sottogruppo di sesso ed età) può essere non protetta e pertanto occorrono cautele anche se non è necessario uno specifico intervento. Si può consigliare di attivare la formazione del personale addetto. Lo stesso personale può essere, a richiesta, sottoposto a sorveglianza sanitaria specifica. Laddove è possibile, è consigliato di procedere a ridurre ulteriormente il rischio con interventi strutturali ed organizzativi per rientrare nell'area verde (indice di rischio ≤ 0,75).
- l'indice sintetico di rischio (IR) è maggiore di 1 (area rossa): la situazione può comportare un rischio per quote crescenti di popolazione e pertanto richiede un intervento di prevenzione primaria. Il rischio è tanto più elevato quanto maggiore è l'indice. Vi è necessità di un intervento immediato di prevenzione per situazioni con indice maggiore di 3; l'intervento è comunque necessario anche con indici compresi tra 1 e 3. Programmare gli interventi identificando le priorità di rischio. Riverificare l'indice di rischio dopo ogni intervento. Attivare la sorveglianza sanitaria periodica del personale esposto.

Nel seguito del presente documento vengono riportate per ogni mansione prevista per l'esecuzione delle opere una valutazione preventiva ed indicativa dell'esposizione dei lavoratori alla movimentazione manuale dei carichi.

Corso V. Emanuele II n°70

#### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 37		

#### Individuazione dei soggetti esposti

Per "Soggetto Esposto" si intende qualsiasi persona presente nell'area di pertinenza di un determinato rischio e, pertanto, esposta alla probabilità di incorrere in un evento dannoso.

L'individuazione dei soggetti esposti, è valutata considerando:

- l'interazione tra i lavoratori ed i rischi in modo diretto o indiretto;
- gruppi omogenei di lavoratori esposti agli stessi rischi;
- lavoratori, o gruppi di lavoratori, esposti a rischi maggiori, in quanto:
- portatori di handicap;
- molto giovani o anziani;
- o donne incinte o madri in allattamento;
- neoassunti in fase di formazione;
- affetti da malattie particolari;
- o addetti ai servizi di manutenzione;
- addetti a mansioni in spazi confinati o scarsamente ventilati.

Per l'identificazione di tutti i soggetti esposti, occorrerà fare riferimento al seguente elenco:

- lavoratori addetti a servizi ausiliari (lavori di pulizia, manutenzione, ecc.);
- lavoratori impiegati d'ufficio;
- lavoratori di ditte appaltatrici;
- lavoratori autonomi;
- studenti, apprendisti, tirocinanti;
- visitatori ed ospiti;

lavoratori esposti a rischi maggiori.

Corso V. Emanuele II n°70

#### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 38		

#### Organizzazione gestionale della prevenzione in cantiere

L'area da destinarsi a cantiere dovrà essere organizzata secondo quanto previsto nel *Progetto di Cantiere*, tanto al fine di garantire l'accesso e la movimentazione dei lavoratori e delle materie senza conflittualità e colli di bottiglia, possobile rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tale organizzazione logistica dovrà essere rispettata pedissequamente da tutte le imprese operanti in cantiere.

In caso di condizioni climatiche avverse, quali: pioggia, forte vento, caldo torrido freddo rigido, è obbligatorio sospendere:

- tutte le lavorazioni che necessitino l'ausilio di opere provvisionali (sia pur per il solo accesso al luogo in cui operare);
- l'utilizzo dei mezzi di sollevamento (gru, montacarichi, ...) in caso di vento e pioggia (meglio specificato nell'apposita scheda di sicurezza);

Al fine di prevenire rischi di infortunio per esterni al cantiere i cancelli di ingresso uomini e mezzi dovranno essere aperti solo sotto stretta vigilanza di personale incaricato dall'impresa esecutrice, detto preposto dovrà sorvegliare ed inibire l'accesso ai non addetti ai lavori per tutto il tempo in cui i cancelli di ingresso resteranno aperti.

L'impresa esecutrice predisporrà un libro giornale in cui chiunque acceda in cantiere dovrà apporvi i seguenti dati: nome e cognome, ditta di apparteneza, ruolo e/o qualifica ora di ingresso e ora di uscita. Tale disposizione è obbligatoria ed è utilie al fine di conoscere quali e quante persone siano presenti in cantiere.

Tutte le persone presenti in cantiere dovranno indossare un tesserino di riconoscimento riportante le proprie generalità e indicazioni relative alla impresa con la quale si hanno rapporti e la mansione in cantiere.

#### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 39		

Analisi dei fattori di rischio correlati alle attività di Cantiere

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 40		

Attività	Allestimento cantiere	
Data Inizio		
Data Fine		
Impresa/Lavoratore Autonomo		
Note		

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 41		

		Recinzione con tubi, pannelli o rete
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione
Mazza, piccone, pala e attrezzi d'uso comune: martello, pinze,	Contatti con le attrezzature.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza) con relative informazioni all'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo
tenaglie. Autocarro.	Investimento.	alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.  Predisporre adeguati percorsi per i mezzi.  Segnalare la zona interessata all'ope-razione.  Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.  Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.
	Ribaltamento del mezzo.	I percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive. Rispettare i percorsi indicati.
	Investimento di materiali scaricati per ribaltamento del	Fornire informazioni ai lavoratori. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (caschi, scarpe antinfortunistiche). Tenersi a distanza di sicurezza.
	cassone.	Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti.
Scale a mano e doppie.	Caduta di persone dall'alto.	Verificare l'efficacia del dispositivo che impedisce l'apertura della scala oltre il limite di sicurezza.  La scala deve poggiare su base stabile e piana.  La scala doppia deve essere usata completamente aperta.  Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di appoggio della scala doppia.
Spostamento dei materiali.	Movimentazione manuale dei carichi.	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti. Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'inter-vento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
	Investimento per caduta di pannelli o di altri elementi.	Predisporre sistemi di sostegno nella fase transitoria di montaggio. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (caschi, scarpe antinfortunistiche). Seguire le disposizioni impartite. Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti.
Avvertenze	Per le recinzioni collocate ai margini della carreggiata stradale si deve prestare attenzione agli autoveicoli in transito. Posizionare un'adeguata segnaletica come previsto dal Codice della Strada. L'ingombro deve essere segnalato mediante illuminazione per le ore notturne.	

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 42		

	Attrezzature e macchine, carico e scarico dal mezzo di trasporto		
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	
Autocarro con carrello.	Investimento.	Predisporre adeguati percorsi con relativa segnaletica. Segnalare la zona interessata all'ope-razione. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi in movimento.	
	Contatto con gli elementi in movimentazione.	Vietare ai non addetti alle manovre l'avvicinamento alle rampe ribaltabili. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, calzature di sicurezza e casco) con relative informazioni all'uso. I non addetti alle manovre devono mantenersi a distanza di sicurezza. Gli addetti alla movimentazione di rampe manuali devono tenersi lateralmente alle stesse. Usare i dispositivi di protezione individuale.	
Macchine e attrezzature varie.	Rovesciamento.	Vietare la presenza di persone presso le macchine in manovra.  Tenersi lontani dalle macchine in manovra.	
Spostamento dei materiali.	Movimentazione manuale dei carichi.	Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti. Rispettare le istruzioni ricevute per la esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'inter-vento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.	
Avvertenze	Se il sistema meccanico non dovesse seguire il movimento delle rampe ribaltabili, nella fase di sollevamento, si dovrà intervenire operando a distanza di sicurezza.		

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 43		

Assistenza agli impianti elettrici aerei di cantiere		
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione
Attrezzi d'uso	Contatti con le	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di
comune: mazza,	attrezzature.	sicurezza) con relative informazioni all'uso.
piccone,		Usare i dispositivi di protezione individuale.
martello, pinze,		Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo
tenaglie, chiavi.		alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici
Scale a mano	Caduta di	Verificare l'efficacia del dispositivo che impedisce l'apertura della scala
e doppie.	persone	doppia oltre il limite di sicurezza.
	dall'alto.	La scala deve poggiare su base stabile e piana.
		La scala doppia deve essere usata completamente aperta.
		Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di appoggio della scala doppia.
Trabattelli.	Caduta di	Il trabattello deve essere utilizzato secondo le indicazioni fornite dal
	persone	costruttore da portare a conoscenza dei lavoratori.
	dall'alto.	Le ruote devono essere munite di dispositivi di blocco.
		Il piano di scorrimento delle ruote deve essere livellato.
		Il carico del trabattello sul terreno deve essere ripartito con tavole.
		Controllare con la livella l'orizzontalità della base.
		Non spostare il trabattello con sopra persone o materiale.
Spostamento dei materiali.	Movimentazione manuale dei	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti.
dei mateman.	carichi.	Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione da
	Carioni.	assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o
		ingombranti la massa va movimentata con l'inter-vento di più persone al fine
		di ripartire e diminuire lo sforzo.
	Investimento	Predisporre sistemi di sostegno nella fase transitoria di montaggio e
	per caduta di	smontaggio.
	elementi.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale.
	CICITICITU.	Attenersi alle disposizioni ricevute.
		Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti.
	l	i indossare i dispositivi di protezione individuale forniti.

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 44		

Assistenza per la realizzazione dell'impianto idraulico di cantiere		
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione
Attrezzi d'uso comune: mazza, piccone, martello, pinze, tenaglie, chiavi.	Contatti con gli attrezzi.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza) con relative informazioni all'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.
Escavatore.	Investimento.	Segnalare le zone d'operazione. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.
	Ribaltamento.	I percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive. Rispettare i percorsi indicati.
	Rumore.	In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all'uso.  Effettuare periodica manutenzione.  All'occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.
Spostamento dei materiali.	Movimentazione manuale dei carichi.	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti. Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
Avvertenze	Nella posa di tubi	incollati evitare il contatto diretto con il collante.

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 45		

	Assistenza per l'installazione degli impianti di messa a terra		
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	
Attrezzi manuali	Contatti con le	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di	
d'uso comune:	attrezzature.	sicurezza) con relative informazioni all'uso.	
mazza, piccone,		Usare i dispositivi di protezione individuale.	
pala.		Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici. Il battitore deve operare su adeguato piano di lavoro rialzato.	
		Per il sostegno del dispersore mantenersi a distanza di sicurezza mediante l'uso di una corretta attrezzatura.	
Escavatore.	Investimento.	Segnalare le zone d'operazione.	
		Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.	
		Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla	
		segnaletica di sicurezza.	
	Ribaltamento.	I percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive.	
		Prestare molta attenzione alle condizioni del terreno e rispettare i percorsi	
	D	indicati.	
	Rumore.	In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei	
		dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all'uso.	
		Effettuare periodica manutenzione.	
		All'occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.	
Scale a mano	Caduta di	Verificare l'efficacia, nelle scale doppie, del dispositivo che impedisce	
semplici e	persone	l'apertura della scala oltre il limite di sicurezza.	
doppie.	dall'alto.	La scala deve poggiare su base stabile e piana.	
		La scala doppia deve essere usata completamente aperta	
		Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di appoggio della scala doppia.	
Spostamento	Movimentazione	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la	
dei materiali.	manuale dei	corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti.	
	carichi.	Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione da assumere	
		nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa	
		va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo	
	ĺ	sforzo.	

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 46		

Allestimento di vie di circolazione per uomini e mezzi		
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione
Attrezzi d'uso comune: mazza, piccone, pala.	Contatti con le attrezzature.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza) con relative informazioni all'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.
Pala meccanica.	Investimento.	Segnalare le zone d'operazione. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.
	Ribaltamento.	I percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive. Rispettare i percorsi indicati e prestare molta attenzione alle condizioni del terreno.
	Rumore.	In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all'uso.  Effettuare periodica manutenzione.  All'occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.
	Polvere.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, calzature di sicurezza e maschere antipolvere) con relative informazioni all'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.
Spostamento dei materiali.	Movimentazione manuale dei carichi.	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti. Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
Avvertenze	Predisporre rampe solide, ben segnalate, la loro larghezza deve essere tale da consentire uno spazio di almeno 70 cm oltre la sagoma d'ingombro dei mezzi che possono transitare.  Qualora il franco fosse limitato ad un solo lato, si devono realizzare, lungo l'altro lato, piazzole di rifugio ogni 20 m.  Dislocare un'adeguata segnaletica.  Ridurre la polvere irrorando con acqua, cementando, asfaltando o spargendo ghiaia.  In ogni fase di lavoro, lo stoccaggio dei materiali deve rispettare le misure di sicurezza e di stabilità.	

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 47		

Sistemazione della viabilità per le persone (passerelle, andatoie, percorsi obbligati, ecc.)		
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione
Attrezzi d'uso	Contatti con le	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di
comune:	attrezzature.	sicurezza) con relative informazioni all'uso.
pala, piccone,		Usare i dispositivi di protezione individuale.
mazza, martello,		Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo
pinze, tenaglie.		alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.
Sega circolare.	Contatto con gli organi in	Verificare che la macchina sia dotata di tutte le protezioni su gli organi in movimento.
	movimento.	Non indossare abiti svolazzanti.
		Non rimuovere le protezioni.
	Elettrico.	L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione.
		I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile.
		Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.
		Collegare la sega circolare al-l'impianto elettrico in assenza di tensione.
		Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica e così da
		non costituire intralcio.
		Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.
	Rumore.	In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei
		dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con le relative informazioni
		all'uso.
		Effettuare periodica manutenzione.
		Usare i dispositivi di protezione individuale.
Spostamento	Movimentazione	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la
dei materiali.	manuale dei	corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti.
	carichi.	Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione da
		assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingom-
		branti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di
		ripartire e diminuire lo sforzo.
	Caduta di	Disporre per l'adozione di adeguate misure protettive (sistemi anticaduta).
	persone	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (cinture di sicurezza) con
	dall'alto.	l'identificazione dei punti di vincolo e con le relative istruzioni.
		Rispettare scrupolosamente le istruzioni ricevute.
Avvertenze	I passaggi devon	o essere sufficientemente illuminati da luce naturale o artificiale.

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 48		

Attività	Opere di recupero edilizio	
Data Inizio		
Data Fine		
Impresa/Lavoratore Autonomo		
Note		

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 49		

Recupero edilizio – Disattivazione degli impianti		
Attività e	Rischi Misure di prevenzione e protezione	
mezzi in uso  Attrezzi manuali d'uso comune: martello, scalpello, mazza e punta, ecc.	Contatti con le attrezzature.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, casco e calzature antinfortunistiche) con le relative informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi, con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.
666.	Proiezioni di schegge.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (occhiali o schermi) con le relative informazioni d'uso. Usare idonei dispositivi di protezione individuale.
Utensili elettrici portatili: martello elettrico, flessibile.	Elettrico.	Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento).  Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.  L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione.  I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile.  Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica.  Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.
	Proiezione di schegge.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (occhiali) con relative informazioni sull'uso.  Disporre cautele nei confronti delle persone presenti nelle vicinanze.  Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.  Usare cautele nei confronti delle persone presenti nelle vicinanze.
	Polvere.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (maschere) con le relative informazioni sull'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. Irrorare le macerie con acqua.
	Rumore.	In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all'uso.  Effettuare periodica manutenzione.  All'occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.
	Contatto con gli organi in movimento.	Verificare che gli utensili siano mantenuti in condizioni di buona efficienza. Impugnare saldamente gli attrezzi. Non abbandonare gli utensili prima del loro arresto totale.  Non rimuovere le protezioni presenti.  La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e liberata da materiali di risulta.
Autocarro.	Investimento. Ribaltamento.	Predisporre adeguati percorsi per i mezzi. Segnalare la zona interessata al-l'operazione. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi in movimento Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza. Effettuare le manovre di retromarcia quando si ha la piena e totale visibilità. Se necessario farsi aiutare da altre persone.
Apparecchio di sollevamento.	Caduta di materiale dall'alto	Il sollevamento deve essere effettuato da personale competente. Impartire precise disposizioni per il sollevamento dei materiali. Utilizzare cestoni metallici. Effettuare un corretto caricamento del materiale da sollevare, secondo le disposizioni ricevute.
	Ribaltamento.	Controllare l'efficienza dei dispositivi limitatori di carico e di fine corsa. Esporre sempre i cartelli indicanti i limiti di carico propri per il tipo di macchina. Sollevare quantità di materiale non eccedente i limiti consentiti per il tipo di macchina.

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 50		

	Reci	upero edilizio – Disattivazione degli impianti
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione
Saldatrice ossiacetilenica per il taglio con fiamma.	Radiazioni.	Fornire i dispositivi di protezione individuale (occhiali o schermi protettivi) e informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.
	Proiezione di materiale incandescente. Incendio.	Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti, calzature e indumenti protettivi, schermi) con le relative informazioni d'uso.  Predisporre un estintore nelle vicinanze.  Usare i dispositivi di protezione individuale forniti e indossare gli indumenti protettivi.  Mantenere in ordine il luogo di lavoro e sgombro di materiali combustibili di risulta.
Spostamento dei materiali.	Movimentazione manuale dei arichi.	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti. Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
	Polvere.	Predisporre un apposito canale per lo scarico delle macerie. Il canale deve essere collocato in modo tale che la parte inferiore non risulti ad altezza maggiore di metri 2 dal livello del piano di ricevimento e la parte superiore (imbocco) risulti protetta.  Per lo scarico delle macerie usare esclusivamente l'apposito canale.  Irrorare le macerie con acqua.
	Caduta di persone dall'alto.	Predisporre o revisionare le opere provvisionali.  Mantenere le opere provvisionali in buono stato non alterarne le caratteristiche di sicurezza.
	Contatto con il materiale tagliente, pungente, irritante.	Fornire indumenti adeguati (tuta). Fornire dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative informazioni d'uso. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale forniti.
Avvertenze	Nel caso si debba prescritta dalle no	ano rimuovere materiali contenenti amianto, si deve attuare la procedura prome vigenti.

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 51		

	Recupero edilizio – Installazione di canale per lo scarico delle macerie		
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	
Attrezzi d'uso comune: martello, pinze, tenaglie, chiavi.	Contatti con le attrezzature.	Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Usare i dispositivi di protezione individuale. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.	
Fase di montaggio.	Caduta di persone dall'alto.	Verificare la presenza e l'integrità dei parapetti di protezione. Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti dispositivi di protezione individuale (cinture di sicurezza) con relative informazioni all'uso. All'occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale forniti.	
	Caduta di materiale dall'alto.	Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Segregare la zona sottostante. Usare i dispositivi di protezione individuale.	
Spostamento e posizionamento di materiali.	Movimentazione manuale dei carichi.	Vigilare che le fornite istruzioni sulla movimentazione dei carichi siano rispettate. Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.	

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 52		

	Recuper	o edilizio – Rimozione di pavimenti e sottofondi	
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	
Attrezzi manuali d'uso comune: martello, scalpello, mazza e punta, ecc.	Contatti con le attrezzature.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, casco e calzature antinfortunistiche) con le relative informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi, con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.	
Martello elettrico.	Elettrico.	Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento).  Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.  L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione.  Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica.  Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.	
	Vibrazioni.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti con imbottitura ammortizzante) e dotare le impugnature del martello demolitore di impugnature antivibranti.  Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.	
	Proiezione di schegge.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (occhiali) con relative informazioni sull'uso.  Disporre cautele nei confronti delle persone presenti nelle vicinanze.  Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.  Usare cautele nei confronti delle persone presenti nelle vicinanze.	
	Polvere.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (maschere) con relative informazioni sull'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. Irrorare le macerie con acqua.	
	Rumore.	In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all'uso. Effettuare periodica manutenzione.  Usare idonei dispositivi di protezione individuale.	
	Contatto con gli organi in movimento.	Verificare che gli utensili siano mantenuti in condizioni di buona efficienza. Impugnare saldamente gli attrezzi. Non abbandonare gli utensili prima del loro arresto totale. Non rimuovere le protezioni presenti. La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e liberata dai materiali di risulta.	
Autocarro.	Investimento. Ribaltamento.	Predisporre adeguati percorsi per i mezzi. Segnalare la zona interessata all'ope-razione. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza. Effettuare le manovre di retromarcia quando si ha la piena e totale visibilità. Se necessario farsi aiutare da altre persone.	
Spostamento dei materiali.	Movimentazione manuale dei carichi.	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti. Rispettare le istruzioni ricevute per una esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.	
	Polvere.	Predisporre un apposito canale per lo scarico delle macerie. Il canale deve essere collocato in modo tale che la parte inferiore non risulti ad altezza maggiore di metri 2 dal livello del piano di ricevimento e la parte superiore (imbocco) risulti protetta.  Per lo scarico delle macerie usare esclusivamente l'apposito canale.  Irrorare le macerie con acqua.	

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 53		

	ero edilizio – Rim	nozione di linee elettriche e condutture di acqua, gas, aria, fumi
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione
Attrezzi manuali di uso comune: martello, scalpello, mazza e punta, carriola, pala, seghetto, ecc.	Contatti con le attrezzature.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, casco e calzature antinfortunistiche) con le relative informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi, con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici. Controllare frequentemente la pressione del pneumatico e le condizioni della ruota della carriola.
	Proiezioni di schegge.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (occhiali o schermi) con le relative informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale.
Utensili elettrici portatili: martello, flessibile.	Elettrico.	Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento).  Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.  L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione.  I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile.  Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica.  Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.
	Incendio.	L'uso del flessibile è vietato su tubazioni per le quali non sia stata accertata l'assenza di gas. Seguire tassativamente le istruzioni ricevute.
	Proiezione di schegge.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (occhiali o schermi) con relative informazioni sull'uso. Disporre cautele nei confronti delle persone presenti nelle vicinanze. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. Usare cautele nei confronti delle persone presenti nelle vicinanze.
	Polvere.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (maschere) con relative informazioni sull'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. Irrorare le macerie con acqua.
	Rumore.	In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all'uso.  Effettuare periodica manutenzione.  All'occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.
	Contatto con gli organi in movimento.	Verificare che gli utensili siano mantenuti in condizioni di buona efficienza. Impugnare saldamente gli attrezzi. Non abbandonare gli utensili prima del loro arresto totale. Non rimuovere le protezioni presenti. La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e liberata da materiali di
Cannello e bombole per fiamma ossiacetilenica.	Incendio.	risulta.  L'uso di fiamma è vietato su tubazioni per le quali non sia stata accertata l'assenza di gas.  Disporre che le fiamme libere siano mantenute a distanza di sicurezza dai materiali infiammabili e facilmente combustibili, in modo particolare dalle bombole dei gas.  Predisporre estintori portatili di pronto intervento e segnaletica di sicurezza (divieto di fumare, ecc.).  Predisporre procedure d'emergenza in caso d'incendio.  Seguire tassativamente le istruzioni ricevute.  Rispettare le distanze di sicurezza circa le fiamme libere e i materiali infiammabili.  Rispettare il divieto di fumare. Tenere un estintore a portata di mano.  Seguire, in caso d'incendio, le procedure d'emergenza.  Mantenere ordine nel luogo di lavoro e asportare i materiali di risulta alla fine di ogni fase lavorativa.

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 54		

	<u>pero edilizio – Rim</u>	nozione di linee elettriche e condutture di acqua, gas, aria, fumi
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione
	Esplosione.	Verificare, prima dell'uso, l'assenza di fughe di gas dalle valvole e dai condotti, dal cannello, utilizzando una soluzione saponosa.  Ventilare abbondantemente i locali confinati durante e dopo l'uso del cannello. Trasportare le bombole con l'ap-posito carrello.  Nelle pause di lavoro chiudere l'af-flusso del gas.  Avvisare il preposto se nel luogo di lavoro vi sia odore di gas. Non lasciare le bombole esposte ai raggi solari o ad altre fonti di calore.
	Fumi e vapori.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (maschera con filtro specifico) con relative informazioni all'uso. Usare idonei dispositivi di protezione individuale.
	Calore per contatto con fiamme.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature antinfortunistiche) con relative informazioni all'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale.
	Radiazioni.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (occhiali o schermo) con relative informazioni all'uso. Disporre cautele nei confronti delle persone presenti nelle vicinanze. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. Usare cautele nei confronti delle persone presenti nelle vicinanze.
Impalcati. Ponti su cavalletti.	Caduta di persone dall'alto.	Verificare che gli impalcati siano allestiti ed utilizzati in maniera corretta.  Nel caso che il dislivello sia superiore a m 2 per la vicinanza d'aperture, provvedere ad applicare parapetti alle stesse.  Non sovraccaricare gli impalcati con materiale da costruzione.  Salire e scendere facendo uso di scale a mano.  È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna.
Spostamento dei materiali.	Movimentazione manuale dei carichi.	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti. Rispettare le istruzioni ricevute per una esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
	Polvere.	Predisporre un apposito canale per lo scarico delle macerie. Il canale deve essere collocato in modo tale che la parte inferiore non sia ad altezza maggiore di metri 2 dal livello del piano di ricevimento e la parte superiore (imbocco) sia protetta. Fornire i dispositivi di protezione individuale. Per lo scarico delle macerie usare esclusivamente l'apposito canale. Irrorare le macerie con acqua. Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti.
Avvertenze	Nel caso si debbano rimuovere materiali contenenti amianto, attuare la procedura prescritta dalle norme vigenti.	

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 55		

Recupero edilizio – Rimozione di intonaci e rivestimenti interni		
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione
Attrezzi manuali d'uso comune: martello, scalpello, mazza e punta, ecc.	Contatti con le attrezzature.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, casco e calzature antinfortunistiche) con le relative informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi, con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.
Martello elettrico.	Elettrico.	Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento).  Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.  L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione.  Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica.  Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.
	Proiezione di schegge.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (occhiali o schermo) con relative informazioni sull'uso. Disporre cautele nei confronti delle persone presenti nelle vicinanze. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. Usare cautele nei confronti delle persone presenti nelle vicinanze.
	Polvere.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (maschere) con relative informazioni sull'uso.  Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. Irrorare le macerie con acqua.
	Rumore.	In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale. (otoprotettori) con relative informazioni all'uso.  Effettuare periodica manutenzione.  Usare idonei dispositivi di protezione individuale.
	Contatto con gli organi in movimento.	Verificare che gli utensili siano mantenuti in condizioni di buona efficienza. Impugnare saldamente gli attrezzi. Non abbandonare gli utensili prima del loro arresto totale. Non rimuovere le protezioni presenti. La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e liberata da materiali di risulta.
Impalcati.	Caduta di persone dall'alto.	Verificare che gli impalcati siano allestiti ed utilizzati in maniera corretta.  Nel caso che il dislivello sia superiore a m 2 per la vicinanza d'aperture, provvedere ad applicare parapetti alle aperture stesse.  Non sovraccaricare gli impalcati con materiale da costruzione.  Salire e scendere dagli impalcati facendo uso di scale a mano.  È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi.  È altresì vietato utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna.
Spostamento dei materiali.	Movimentazione manuale dei carichi.	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti. Rispettare le istruzioni ricevute per una esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
	Caduta degli elementi in fase di rimozione. Caduta di persone dall'alto.	Predisporre, se necessario, sistemi di sostegno. Usare gli eventuali sistemi di sostegno previsti.  Predisporre o revisionare le opere provvisionali. Mantenere le opere provvisionali in buono stato non alterarne le caratteristiche di sicurezza.

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 56		

Recupero edilizio – Rimozione di intonaci e rivestimenti interni		
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione
	Polvere.	Predisporre un apposito canale per lo scarico delle macerie. Il canale deve essere collocato in modo tale che la parte inferiore non risulti ad altezza maggiore di metri 2 dal livello del piano di ricevimento e la parte superiore (imbocco) risulti protetta.  Fornire i dispositivi di protezione individuale (maschere).  Per lo scarico delle macerie usare esclusivamente l'apposito canale Irrorare le macerie con acqua.  Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti.
Avvertenze	Nel caso si debbano rimuovere materiali contenenti amianto, attuare la procedura prescritta dalle norme vigenti.	

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 57		

Attività	Opere di finitura		
Data Inizio			
Data Fine			
Impresa/Lavoratore Autonomo			
Note			

Rev.	00		
Data	02.05.14		
Pag 58			

	Finiture – Posa dei falsi telai per serramenti interni		
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	
Attrezzi manuali.	Contatti con le attrezzature.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza) con relative informazioni all'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.	
Utensili elettrici. Sega circolare a pendolo.	Elettrico.	Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento).  Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.  L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione.  I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile.  Collegare la sega circolare all'im-pianto elettrico in assenza di tensione.  Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica.  Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.	
	Rumore.	In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all'uso.  Effettuare periodica manutenzione.  All'occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.	
	Contatto con gli organi in movimento.	Verificare che la macchina sia dotata di tutte le protezioni degli organi in movimento.  Non indossare abiti svolazzanti.  Non rimuovere le protezioni.	
	Contatto con i materiali.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, maschera, occhiali) con relative informazioni all'uso per l'eventuale utilizzo di collanti. Usare i dispositivi di protezione individuale. Evitare il contato diretto con il collante.	
	Polveri.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (maschera antipolvere) con relative informazioni all'uso. Usare idonei dispositivi di protezione individuale.	
Scale a mano semplici e doppie.	Caduta di persone dall'alto.	Verificare l'efficacia, nelle scale doppie, del dispositivo che impedisce l'apertura della scala oltre il limite di sicurezza.  La scala deve poggiare su base stabile e piana.  La scala doppia deve essere usata completamente aperta.  Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di appoggio della scala doppia.	
Spostamento dei materiali.	Movimentazione manuale dei carichi.	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti. Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.	

Rev.	00		
Data	02.05.14		
Pag 59			

	Finiture – Assistenza muraria per l'impianto idraulico, di riscaldamento e di condizionamento		
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	
Attrezzi	Contatti con le	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con relative informazioni	
manuali.	attrezzature.	all'uso.	
		Usare i dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza).	
		Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo	
		alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.	
Scanalatrice	Proiezioni di	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con relative informazioni	
elettrica.	schegge.	all'uso.	
		Usare idonei dispositivi di protezione individuale (occhiali).	
	Elettrico.	Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). Verificare lo stato di	
		conservazione dei cavi elettrici.	
		L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra	
		e munito dei dispositivi di protezione.	
		I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile.	
		Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica.	
		Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.	
	Rumore.	In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei	
		dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni	
		all'uso.	
		Effettuare periodica manutenzione.	
		Usare i dispositivi di protezione individuale.	
	Contatto con gli	Verificare che gli utensili siano dotati di tutte le protezioni.	
	organi in	Non indossare abiti svolazzanti.	
	movimento.	Non rimuovere le protezioni.	
	Polveri e fibre.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (mascherine antipolvere)	
		con relative informazioni all'uso.	
		Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti.	
	Vibrazioni.	Fornire idonei sistemi antivibranti (guanti con imbottitura).	
		Provvedere adeguata turnazione degli addetti.	
		Fare uso dei dispositivi di protezione individuale.	
	Schizzi e	Nella fase di chiusura delle tracce, fornire idonei dispositivi di protezione	
	allergeni.	individuale (guanti, occhiali o schermi) e indumenti protettivi, con relative	
		informazioni all'uso.	
		Usare i dispositivi di protezione individuale.	
Spostamento	Movimentazione	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la	
dei materiali	manuale dei	corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti.	
in uso.	carichi.	Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione da	
		assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o	
		ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine	
		di ripartire e diminuire lo sforzo.	

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 60		

Finiture – Assistenza muraria per l'impianto elettrico			
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	
Attrezzi manuali.	Contatti con le attrezzature.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con relative informazioni all'uso.	
		Usare i dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza).  Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.	
Scanalatrice elettrica.	Proiezioni di schegge.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con relative informazioni all'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale (occhiali o schermi).	
	Elettrico.	Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.	
		L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile.	
		Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica. Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.	
	Rumore.	In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all'uso.  Effettuare periodica manutenzione.	
	Contatto con gli	Usare i dispositivi di protezione individuale.  Verificare che gli utensili siano dotati di tutte le protezioni.	
	organi in	Non indossare abiti svolazzanti.	
	movimento.	Non rimuovere le protezioni.	
	Polveri e fibre.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (maschere antipolvere) con relative informazioni all'uso.	
	Vibrazioni.	Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti.  Fornire idonei sistemi antivibranti (guanti con imbottitura ammortizzante, impugnature imbottite).	
		Provvedere a fornire un'adeguata turnazione degli addetti. Fare uso dei sistemi messi a disposizione.	
	Schizzi e allergeni.	Nella fase di chiusura delle tracce, fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e occhiali o schermi) e indumenti protettivi, con relative informazioni all'uso.	
Avvertenze		zione dell'impianto elettrico deve svilupparsi con andamenti verticali ed orizzontali;	
Avvertenze	La realizzazione	informazioni all'uso. Usare idonei dispositivi di protezione individuale.	

Rev.	00		
Data	02.05.14		
Pag 61			

	Finiture – Assistenza muraria per la posa di apparecchiature igienico-sanitarie		
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	
Attrezzi	Contatti con le	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con relative informazioni	
manuali.	attrezzature.	all'uso.	
		Usare idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza).	
		Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo	
		alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.	
Scanalatrice elettrica.	Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.		
		L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra	
		e munito dei dispositivi di protezione.	
		I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile.	
		Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica.	
	Desta test ii	Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.	
	Proiezioni di	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (occhiali o schermi) con	
	schegge.	relative informazioni all'uso.	
		Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti.	
	Rumore.	In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei	
		dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni	
		all'uso.	
		Effettuare periodica manutenzione.	
	0 ( . (	Usare i dispositivi di protezione individuale.	
	Contatto con gli	Verificare che gli utensili siano dotati di tutte le protezioni.	
	organi	Non indossare abiti svolazzanti.	
	in movimento.	Non rimuovere le protezioni.	
	Polveri e fibre.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (mascherine antipolvere)	
		con relative informazioni all'uso.	
	\	Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.	
	Vibrazioni.	Fornire idonei sistemi antivibranti (guanti con imbottitura ammortizzante).	
		Provvedere a fornire un'adeguata informazione agli addetti.	
	Cabinni	Fare uso dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione.	
	Schizzi	Nella fase di chiusura delle tracce, fornire idonei dispositivi di protezione	
	e allergeni.	individuale (guanti, occhiali o schermi) e indumenti protettivi, con relative	
		informazioni all'uso.	
Chaotamanta	Movimontorios	Usare i dispositivi di protezione individuale.	
Spostamento	Movimentazione	Vigilare che le fornite istruzioni sulla movimentazione dei carichi siano	
delle	manuale dei	rispettate.	
apparecchiature sanitarie.	carichi	Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione da assumere	
sanilane.		nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa	
		va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo	
		sforzo.	

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 62		

Attività	Intonaci (interni ed esterni)	
Data Inizio		
Data Fine		
Impresa/Lavoratore Autonomo		
Note		

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 63		

Malte confezionate a mano		
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione
Attrezzi d'uso comune: pala, badile, carriola, secchio.	Movimentazione manuale dei carichi.	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti. Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
Spostamento dei sacchi di		Controllare la pressione del pneumatico e le condizioni della ruota della carriola.
cemento.	Contatti con le attrezzature.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza) con relative informazioni all'uso. Usare idonei dispositivi di protezione individuale. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.
	Polveri.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, maschere, antipolvere) e indumenti protettivi con relative informazioni all'uso. Usare idonei dispositivi di protezione individuale.
Avvertenze	Ubicare la zona c	li lavoro in luogo sicuro, lontano da possibili cadute di materiale dall'alto.

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 64		

	Ма	Ite confezionate con piccola autobetoniera	
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	
Attrezzi d'uso	Contatti con le	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con relative informazioni	
comune.	attrezzature.	all'uso.	
		Usare i dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza).	
		Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi.	
Autobetoniera	Investimento.	Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con	
piccola.		relativa segnaletica.	
		Segnalare la zona interessata.	
		Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.	
		Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.	
		Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla	
		segnaletica di sicurezza.	
	Ribaltamento	I percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive.	
	del mezzo.	Rispettare i percorsi indicati.	
	Rumore.	In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei	
		dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni	
		all'uso.	
		Effettuare periodica manutenzione.	
		All'occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.	
	Contatto con gli	Verificare che la macchina sia dotata di tutte le protezioni degli organi in	
	organi in	movimento ed abbia l'interruttore con bobina di sgancio.	
	movimento.	Non indossare abiti svolazzanti.	
		Non introdurre attrezzi e/o arti nel bicchiere durante la rotazione.	
		Non rimuovere le protezioni.	
	Polveri.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, maschere	
		antipolvere) e indumenti protettivi con relative informazioni all'uso.	
		Usare i dispositivi di protezione individuale.	
Spostamento	Movimentazione	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la	
dei materiali.	manuale dei	corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti	
	carichi.	Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione da	
		assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o	
		ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine	
		di ripartire e diminuire lo sforzo.	

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 65		

	Intonaci interni eseguiti a mano		
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	
Attrezzi	Contatti con gli	Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza,	
manuali.	attrezzi.	casco) con relative informazioni all'uso.	
		Usare idonei dispositivi di protezione individuale.	
		Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi.	
Ponti	Caduta di	Verificare che i ponti su cavalletti e gli impalcati siano allestiti ed utilizzati in	
su cavalletti.	persone	maniera corretta.	
Impalcati.	dall'alto.	Applicare regolari parapetti, o sbarrare le aperture prospicienti il vuoto, se	
		l'altezza di possibile caduta è superiore a m 2.	
		Verificare il corretto allestimento del ponteggio esterno.	
		Non sovraccaricare gli impalcati dei ponti con materiale.	
		Salire e scendere dal piano di lavoro facendo uso di scale a mano.	
		È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi. È altresì	
		vietato utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o	
		altri elementi di fortuna.	
	Schizzi	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali o schermi)	
	e allergeni.	e indumenti protettivi, con relative informazioni all'uso.	
		Usare idonei dispositivi di protezione individuale.	
Spostamento	Movimentazione	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la	
dei materiali.	manuale dei	corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti.	
	carichi.	Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione da assumere	
		nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa	
		va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo	
		sforzo.	
Avvertenze		'impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm.	
	Le tavole da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti		
	e non presentare parti al sbalzo superiori a 20 cm.		
	Gli impalcati devono avere elementi di sostegno d'adeguata resistenza.		

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 66		

	Rasature a gesso		
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	
Attrezzi manuali.	Contatti con gli attrezzi.	Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza, casco) con relative informazioni all'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi.	
Ponti su cavalletti. Impalcati.	Caduta di persone dall'alto.	Verificare che i ponti su cavalletti e gli impalcati siano allestiti ed utilizzati in maniera corretta. Applicare regolari parapetti, o sbarrare le aperture prospicienti il vuoto, se l'altezza di possibile caduta è superiore a m 2. Verificare il corretto allestimento del ponteggio esterno. Non sovraccaricare gli impalcati dei ponti con materiale. Salire e scendere dal piano di lavoro facendo uso di scale a mano. È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna.	
Frullatore.	Elettrico.	Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento).  Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.  L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione.  I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile.  Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica.  Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.  È vietato adattare trapani, sagomare tondini o altri materiali per utilizzarli come frullatori.	
	Schizzi e allergeni.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali o schermi) e indumenti protettivi, con relative informazioni all'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale.	
Spostamento dei materiali.	Movimentazione manuale dei carichi.	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti. Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.	
Avvertenze	La larghezza dell'impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm. Le tavole da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti al sbalzo superiori a 20 cm. Gli impalcati devono avere elementi di sostegno d'adeguata resistenza.		

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 67		

Attività	Pavimenti e rivestimenti	
Data Inizio		
Data Fine		
Impresa/Lavoratore Autonomo		
Note		

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 68		

	Pavimenti – Massetto in calcestruzzo semplice o alleggerito per sottofondo		
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	
Attrezzi d'uso	Contatti con le	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di	
comune.	attrezzature.	sicurezza) con relative informazioni all'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale.	
		Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi.	
Betoniera a	Elettrico.	L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra	
bicchiere o		e munito dei dispositivi di protezione.	
impastatrice.		I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile.	
		Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.	
		Collegare la macchina all'impianto elettrico in assenza di tensione.	
		Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica così che	
		non costituiscano intralcio.	
		Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.	
	Rumore.	In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei	
		dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni	
		all'uso.	
		Effettuare periodica manutenzione.	
		All'occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.	
	Contatto con gli	Verificare che la macchina sia dotata di tutte le protezioni sugli organi in	
	organi in	movimento ed abbia l'interruttore con bobina di sgancio.	
	movimento.	Non indossare abiti svolazzanti.	
		Non introdurre attrezzi e/o arti nel bicchiere durante la rotazione.	
		Non rimuovere le protezioni.	
	Ribaltamento.	Posizionare la macchina su base solida e piana.	
		Sono vietati i rialzi instabili.	
		Non spostare la macchina dalla posizione stabilita.	
	Polveri.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, maschere	
		antipolvere) e indumenti protettivi con relative informazioni all'uso.	
		Usare i dispositivi di protezione individuale.	
Spostamento	Movimentazione	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la	
dei materiali.	manuale dei	corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti.	
	carichi.	Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione da	
		assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o	
		ingombranti la massa va movimentata con l'in-tervento di più persone al fine	
		di ripartire e diminuire lo sforzo.	

Rev.	00		
Data	02.05.14		
Pag 69			

Pavimenti interni in piastrelle, ceramica, marmo, clinker, cotto, grès e simili applicati su letto in malta di cemento o con adesivi speciali		
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione
Attrezzi	Contatti con le	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con relative informazioni
manuali.	attrezzature.	all'uso.
		Usare idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza).
		Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.
Tagliapiastrelle elettrica.	Elettrico.	L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione.
Betoniera		I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile.
o impastatrice.		Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.
•		Collegare la macchina all'impianto elettrico in assenza di tensione.
		Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica così che
		non costituiscano intralcio.
		Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.
	Rumore.	In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei
		dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni
		all'uso.
		Effettuare periodica manutenzione.
		All'occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.
	Polveri.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (maschera antipolvere con
		relative informazioni all'uso.
		Usare i dispositivi di protezione individuale.
	Schegge.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (occhiali o schermi) con
		relative informazioni all'uso.
	0	Usare idonei dispositivi di protezione individuale.
	Contatto con gli	Verificare che la macchina sia dotata di tutte le protezioni degli organi in
	organi in	movimento ed abbia l'interruttore con bobina di sgancio.
	movimento.	Non rimuovere le protezioni. Non indossare abiti svolazzanti.
		Non introdurre attrezzi o mani nel bicchiere della betoniera o della
0	NA - viva - vata - i - va	impastatrice durante la rotazione.
Spostamento	Movimentazione	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la
dei materiali.	manuale dei carichi.	corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti.
	Caricii.	Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o
		ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine
		di ripartire e diminuire lo sforzo.
Avvertenze	I lavori di nosa de	elle pavimentazioni comportano per gli addetti una condizione d'affaticamento
AVVEITEITZE		chinata che devono assumere per lungo tempo. Pertanto si rende necessario
		une fasi di riposo e fornire tappeti o ginocchiere imbottite. Queste protezioni
	devono essere anche impermeabili.	

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 70		

Pavimenti in legno – Posa, lamatura e lucidatura		
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione
Attrezzi	Contatto con gli	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di
manuali.	attrezzi.	sicurezza) con relative informazioni all'uso.
		Usare idonei dispositivi di protezione individuale.
		Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi.
Sega circolare a	Contatto con gli	Verificare che le macchine siano dotate di tutte le protezioni agli organi in
pendolo.	organi in	movimento.
Macchina per la	movimento.	Non indossare abiti svolazzanti.
lamatura.		Non rimuovere le protezioni.
	Elettrico.	L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione.
		I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile.
		Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.
		Collegare le macchine all'impianto elettrico in assenza di tensione.
		Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica e così che
		non costituiscano intralcio.
		Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.
	Rumore.	In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei
		dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni
		all'uso.
		Effettuare periodica manutenzione.
		All'occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.
	Polveri e fibre	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (maschere antipolvere) con
		relative informazioni all'uso.
		Usare i dispositivi di protezione individuale.
	Vibrazioni	Fornire idonei sistemi antivibranti (guanti con impugnature imbottite).
		Prevedere un'adeguata informazione agli addetti.
		Fare uso dei sistemi antivibranti messi a disposizione.
	Contatto con i	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti) con relative
	materiali.	informazioni all'uso.
		Usare idonei dispositivi di protezione individuale.
		Evitare il contatto diretto con le sostanze chimiche e ceranti.
Spostamento	Movimentazione	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la
dei materiali.	manuale dei	corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti.
	carichi.	Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione da
		assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o
		ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine
		di ripartire e diminuire lo sforzo.
Avvertenze	I lavori di posa de	elle pavimentazioni comportano per gli addetti una condizione d'affaticamento
	per la posizione d	hinata che devono assumere per lungo tempo. Pertanto si rende necessario
	interporre opportu	une fasi di riposo e fornire tappeti o ginocchiere imbottite. Queste protezioni
	devono essere ar	nche impermeabili.

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 71		

A441 143		collante
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione
Attrezzi	Contatti con le	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con relative informazioni
manuali.	attrezzature.	all'uso.
		Usare idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di
		Sicurezza).
		Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.
Tagliapiastrelle	Elettrico.	L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra
elettrica.		e munito dei dispositivi di protezione.
Betoniera		I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile.
o impastatrice.		Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.
		Collegare la macchina all'impianto elettrico in assenza di tensione.
		Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica così che
		non costituiscano intralcio.
	Rumore.	Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici. In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei
	Rumore.	dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni
		all'uso.
		Effettuare periodica manutenzione.
		All'occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.
	Polveri.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (maschera antipolvere) con
		relative informazioni all'uso.
		Usare idonei dispositivi di protezione individuale.
	Schegge.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (occhiali o schermi) con
		relative informazioni all'uso.
	Contatto con ali	Usare idonei dispositivi di protezione individuale.  Verificare che la macchina deve essere dotata di tutte le protezioni degli
	Contatto con gli organi in	organi in movimento ed abbia l'interruttore con bobina di sgancio.
	movimento.	Non rimuovere le protezioni. Non indossare abiti svolazzanti.
		Non introdurre attrezzi o mani nel bicchiere della betoniera o dell'impa-
		statrice durante la rotazione.
Impalcati.	Caduta di	Predisporre adeguate opere provvisionali per i rivestimenti di parete.
·	persone	Mantenere le opere provvisionali in buono stato non alterarne le
	dall'alto.	caratteristiche di sicurezza.
	Contatto con il	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti) con relative
	materiale.	informazioni all'uso in base alle schede di sicurezza per gli adesivi speciali.
		Usare i dispositivi di protezione individuale secondo le istruzioni. Evitare il contatto diretto con i collanti.
Spostamento	Movimentazione	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la
dei materiali.	manuale dei	corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti.
dei materiali.	carichi.	Rispettare le istruzioni impartite per un'esatta e corretta posizione da
		assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o
		ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine
		di ripartire e diminuire lo sforzo.

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 72		

Attività	Tinteggiatura (interni ed esterni)	
Data Inizio		
Data Fine		
Impresa/Lavoratore Autonomo		
Note		

Rev.	00
Data	02.05.14
Pag 73	

Tinteggiature eseguite a rullo o a pennello		
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione
Attrezzi manuali.	Contatti con gli attrezzi.	Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza, casco) con relative informazioni all'uso. Usare idonei dispositivi di protezione individuale.
		Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi.
Ponti su cavalletti. Impalcati. Ponteggi.	Caduta di persone dall'alto.	Verificare che i ponti su cavalletti e gli impalcati siano allestiti ed utilizzati in maniera corretta. Vietarne il montaggio sugli impalcati del ponteggio.  Applicare regolari parapetti, o sbarrare le aperture prospicienti il vuoto, se l'altezza di possibile caduta è superiore a m 2.  Verificare il corretto allestimento del ponteggio esterno.  Non sovraccaricare gli impalcati dei ponti con materiale.  Salire e scendere dal piano di lavoro facendo uso di scale a mano.  È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna o allestire i ponti su cavalletti sui ponteggi.
	Schizzi e allergeni.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e occhiali o schermi) e indumenti protettivi , con relative informazioni all'uso.  Usare idonei dispositivi di protezione individuale.
Spostamento dei materiali.	Movimentazione manuale dei carichi.	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti. Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
Avvertenze	La larghezza dell'impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm.  Le tavole da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti al sbalzo superiori a 20 cm.  Gli impalcati devono avere elementi di sostegno d'adeguata resistenza.  Per la formazione delle fasce la rimozione di alcuni elementi dell'impalcato deve essere ridotta al minimo e per tempi brevi.	

Rev.	00
Data	02.05.14
Pag 74	

Attività	Tamponature e Tramezzature	
Data Inizio		
Data Fine		
Impresa/Lavoratore Autonomo		
Note		

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 75		

	Divisori interni in blocchi gessati		
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	
Attrezzi	Contatti con gli	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di	
manuali.	attrezzi.	sicurezza) con relative informazioni all'uso.	
		Usare idonei dispositivi di protezione individuale. Verificare con frequenza le	
		condizioni degli attrezzi.	
Ponte su	Caduta di	Verificare che i ponti su cavalletti siano allestiti ed utilizzati in maniera	
cavalletti.	persone	corretta.	
	dall'alto.	Nel caso che il dislivello sia superiore a m 2 per la vicinanza d'aperture, provvedere ad applicare parapetti alle aperture stesse.	
		Non sovraccaricare gli impalcati dei ponti con materiale da costruzione.	
		Salire e scendere dal piano di lavoro facendo uso di scale a mano.	
		È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi. È altresì	
		vietato utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o	
		altri elementi di fortuna.	
Taglierina	Elettrico.	L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e	
elettrica		munito dei dispositivi di protezione.	
(clipper).		I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile.	
( 11 /		Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.	
		Collegare la macchina all'impianto elettrico in assenza di tensione.	
		Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica e così che	
		non costituiscano intralcio.	
		Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.	
	Rumore.	In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei	
		dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni	
		all'uso.	
	0	Usare i dispositivi di protezione individuale.	
	Contatto con gli	Verificare che la macchina sia dotata di tutte le protezioni degli organi in	
	organi in movimento.	movimento ed abbia l'interruttore con bobina di sgancio. Non indossare abiti svolazzanti.	
	movimento.	Non rimuovere le protezioni.	
	Polveri.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, maschere	
	r diven.	antipolvere) e indumenti protettivi con relative informazioni all'uso.	
		Usare idonei dispositivi di protezione individuale.	
	Proiezione di	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (occhiali) con relative	
	schegge.	informazioni all'uso.	
	00.109901	Usare idonei dispositivi di protezione individuale.	
	Contatti con i	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti) con relative	
	materiali.	informazioni all'uso.	
		Usare idonei dispositivi di protezione individuale nella movimentazione	
		manuale dei materiali.	
	Proiezione di	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (occhiali) con relative	
	schegge.	informazioni all'uso.	
		Usare idonei dispositivi di protezione individuale nel taglio manuale dei	
_		materiali evitando di creare pericoli per gli altri.	
Spostamento	Movimentazione	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la	
dei materiali.	manuale dei	corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti.	
	carichi.	Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione da	
A	I a langh : ! !!	assumere nella movimentazione dei carichi.	
Avvertenze		'impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm.	
		e devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti	
	Te non bresentare	parti al sbalzo superiori a 20 cm.	

Rev.	00
Data	02.05.14
Pag 76	

Attività	Impianti idrosanitari	
Data Inizio		
Data Fine		
Impresa/Lavoratore Autonomo		
Note		

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 77		

Fognature interne – Esecuzione di tracce nei muri		
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione
Attrezzi d'uso comune: martello, punta, scalpello, cazzuola, secchio, carriola.	Contatti con le attrezzature.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. Verificare periodicamente la condizione degli attrezzi.
Utensili elettrici portatili: scanalatrice, martello demolitore, trapano a	Elettrico.	Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento).  Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.  L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile.  Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica.
percussione, flessibile (smerigliatrice).	Proiezione di schegge.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con relative informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti (occhiali o schermi).
(consideration)	Polvere.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (maschera) con relative informazioni d'uso.  Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.
	Rumore.	In funzione della valutazione del livello di esposizione personale fornire i dispositivi di protezione individuale (cuffie o tappi auricolari) con informazioni d'uso.  Usare i dispositivi di protezione individuale.
	Contatto con gli organi in movimento.	Verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni regolamentari e che l'avviamento sia del tipo a uomo presente.  Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere le protezioni.  La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e liberata da materiali di risulta.
Impalcati.	Caduta di persone dall'alto.	Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per la presenza di aperture, provvedere ad applicare regolari parapetti.  Le salite e le discese dal piano di lavoro devono avvenire tramite regolamentari scale a mano. Bloccare le ruote dei ponti mobili durante le operazioni.
Scale a mano.	Caduta di persone dall'alto.	d'altezza. Verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala doppia.  Posizionare le scale e verificarne la stabilità prima di salire.  Usare le scale doppie in posizione completamente aperta.  Non usare le scale semplici come piani di lavoro senza l'adozione di sistemi anticaduta.
Spostamento dei materiali.	Movimentazione manuale dei carichi.	Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti. Rispettare le istruzioni ricevute e assumere la posizione corretta nella movimentazione dei carichi. I carichi pesanti o ingombranti devono essere movimentati con l'intervento di più persone per ripartire e diminuire lo sforzo.

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 78		

Fognature interne – Posa di condutture in materiale plastico leggero		
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione
Attrezzi	Contatti con le	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale.
manuali.	attrezzature.	Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.
Utensili elettrici	Elettrico.	Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento).
portatili:		Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.
flessibile,		L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra
smerigliatrice.		e munito dei dispositivi di protezione. I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile.
		Verificare lo stato di conservazione dei cavi.
		Posizionare i cavi in modo da evitare danni per urti e usura meccanica.
	Contatto con gli	Verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni regolamentari e che
	organi in	l'avviamento sia del tipo ad uomo presente.
	movimento.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (occhiali) con informazioni d'uso.
	Proiezione di schegge.	In base alla valutazione del livello di esposizione personale, fornire idonei dispositivi di protezione individuale.
		Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere le protezioni.
	Rumore.	La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e liberata da materiali di
		risulta.
		Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.
0.11.4.	0 , , ,	All'occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.
Saldatrice per	Contatto con	Segnalare le parti a temperatura elevata.
elementi in	parti a	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti) con le relative
plastica.	temperatura	informazioni d'uso.
	elevata.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (maschera con filtro specifico) con le relative informazioni d'uso.
		Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.
	Gas, vapori.	Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.
Sega a mano.	Contatto con le	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti) con le relative
ooga a mano.	attrezzature.	informazioni.
	atti ozzatai o.	Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.
Trabattello,	Caduta di	Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati.
ponte su	persone dall'alto.	In presenza di dislivelli superiori a 2 metri applicare regolari parapetti.
cavalletti.	'	Le salite e le discese dal piano di lavoro devono avvenire tramite regolamentari
		scale a mano. Bloccare le ruote dei ponti mobili durante le operazioni.
		È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi. È altresì
		vietato utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o
		altri elementi di fortuna.
Scale a mano	Caduta di	Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le
semplici e	persone dall'alto.	estremità antisdrucciolevoli. Le scale doppie non devono superare i 5 metri
doppie.		d'altezza. Verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della
		scala.
		Posizionare le scale e verificarne la stabilità prima di salire.
		Usare le scale doppie in posizione completamente aperta.
		Non usare le scale semplici come piani di lavoro senza aver adottato idonei sistemi anticaduta.
	Contatto con	Consultare le schede di sicurezza dei collanti impiegati e fornire agli addetti
	collanti o leganti	idonei dispositivi di protezione individuale (guanti di gomma), con le relative
	cementizi.	informazioni d'uso.
		Attenersi alle istruzioni d'uso dei collanti, usando i dispositivi di protezione
		individuale forniti (guanti di gomma), in caso di contatto lavarsi accuratamente le
		mani con acqua e sapone.

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 79		

	Fognature interne – Chiusura delle tracce		
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	
Attrezzi manuali.	Contatti con gli attrezzi.	Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza, casco) con le relative informazioni all'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi.	
Impalcati. Ponte su cavalletti.	Caduta di persone dall'alto.	Verificare che i ponti su cavalletti siano allestiti ed utilizzati in maniera corretta.  Applicare regolari parapetti sugli impalcati aventi altezza superiore a 2 m.  Quando il ponte su cavalletti è allestito accanto a delle aperture e quindi con altezza di possibile caduta superiore a m 2, occorre sbarrare le aperture stesse o applicare i parapetti sul ponte a cavalletti.  Non sovraccaricare gli impalcati dei ponti con materiale.  Salire e scendere dal piano di lavoro facendo uso di scale a mano.  È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna.	
	Schizzi e allergeni.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e occhiali o schermi) e indumenti protettivi, con relative informazioni all'uso. Usare idonei dispositivi di protezione individuale.	
Spostamento dei materiali.	Movimentazione manuale dei carichi.	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti. Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.	
Avvertenze	La larghezza dell'impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm. Le tavole da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti al sbalzo superiori a 20 cm. Gli impalcati devono avere elementi di sostegno d'adeguata resistenza.		

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 80		

	Impianto idrosanitario – Scarico e accatastamento del materiale		
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	
Autocarro.	Investimento.	Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica. Segnalare la zona interessata all'operazione. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.	
	Ribaltamento del mezzo.	I percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive. Rispettare i percorsi indicati.	
Apparecchio di sollevamento per lo scarico dall'autocarro.	Caduta di materiale dall'alto.	Lo scarico deve essere effettuato da personale competente. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco, scarpe antinfortunistiche). Verificare l'efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio. Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti.	
	Elettrico.	Dovendo operare in presenza di linee elettriche aeree, l'addetto alle manovre deve essere istruito per mantenere sempre il braccio a distanza di sicurezza. Prestare molta attenzione alla presenza di eventuali linee elettriche aeree e, se esistenti, rispettare scrupolosamente le istruzioni ricevute.	
Carrello elevatore con motore diesel.	Investimento.	Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica. Segnalare la zona interessata all'ope-razione.  Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.  Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.	
	Rumore.	In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all'uso. All'occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.	
Carrello elevatore con motore elettrico.	Investimento.	Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica. Segnalare la zona interessata all'ope-razione. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.	
Scaffalature e rastrelliere.	Caduta di materiali.	Provvedere al fissaggio delle scaffalature e delle rastrelliere a parti stabili ed indicare la portata massima dei ripiani.  Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco, scarpe antinfortunistiche).  Non superare la portata massima indicata sui ripiani e distribuire uniformemente i carichi sugli stessi.  Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti.	
Spostamento dei materiali.	Movimentazione manuale dei carichi.	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti. Rispettare le istruzioni ricevute per una esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.	
	Contatto con elementi taglienti o pungenti.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, scarpe antinfortunistiche). Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti.	
	Rotolamento dei tubi accatastati.	Scegliere zone di deposito possibilmente appartate e disporre sistemi di blocco alle cataste.  Impartire disposizioni per i bloccaggi.  Accatastare i tubi ordinatamente e provvedere al loro bloccaggio come da istruzioni ricevute.	

Rev.	00
Data	02.05.14
Pag 81	

Impianto idrosanitario – Posa delle tubazioni		
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione
Attrezzature manuali.	Contatti con le attrezzature.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. Verificare periodicamente la condizione degli attrezzi.
Utensili elettrici portatili: trapano, flessibile, smerigliatrice. Saldatrice elettrica	Elettrico.	L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. Utilizzare utensili a doppio isolamento (cl. II).  I cavi devono essere a norma CEI di tipo adatto per posa mobile.  Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.  Posizionare i cavi in modo da evitare danni per urti e usura meccanica.
	Proiezione di schegge. Polvere.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con relative informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti (occhiali). Usare i dispositivi di protezione individuale forniti (maschera).
	Rumore.	In funzione della valutazione del livello d'esposizione personale fornire dispositivi di protezione individuale con informazioni d'uso. All'occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale (cuffie o tappi auricolari).
	Contatti con gli organi in movimento.	Verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni regolamentari e che l'avviamento sia del tipo ad uomo presente.  Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere le protezioni.  La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e liberata da materiali di risulta.
Saldature.	Fumi, vapori.	L'apparecchiatura deve essere usata in ambiente ventilato e da personale competente.  Posizionare i cavi o le tubazioni in modo da evitare danni per usura meccanica.
	Radiazioni.	Fornire i dispositivi di protezione individuale (occhiali e schermi protettivi) ed informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.
	Proiezione di materiale incandescente	Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti, calzature e indumenti protettivi) con le relative informazioni d'uso. Predisporre un estintore nelle vicinanze.
	e schegge. Incendio.	Usare i dispositivi di protezione individuale forniti e indossare gli indumenti protettivi.  Mantenere in ordine il luogo di lavoro e sgombro di materiali combustibili di risulta.
Trabattello, ponte su cavalletti.	Caduta di persone dall'alto.	Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare parapetti regolamentari.  La salita e la discesa dal piano di lavoro devono avvenire tramite regolamentari scale a mano. Bloccare le ruote dei ponti mobili durante le operazioni.  È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna.
Scale a mano.	Caduta di persone dall'alto.	Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremità antisdrucciolevoli. Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza. Verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala.  Posizionare le scale e verificarne la stabilità prima di salire.  Usare le scale doppie in posizione completamente aperta.  Non usare le scale semplici come piani di lavoro senza aver adottato idonei sistemi anticaduta.

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 82		

Impianto idrosanitario – Posa delle tubazioni		
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione
	Contatto con parti taglienti.	Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti) e informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.
	Urto della testa contro elementi vari.	Fornire i dispositivi di protezione individuale (casco) e informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.
	Schiacciamenti.	Fornire i dispositivi di protezione individuale (scarpe antinfortunistiche) e informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.
	Caduta delle tubazioni nelle fasi transitorie.	Disporre il fissaggio provvisorio degli elementi. Eseguire il fissaggio provvisorio come da istruzioni ricevute.
Spostamento dei materiali.	Movimentazione manuale dei carichi	Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti. Rispettare le istruzioni ricevute e assumere la posizione corretta nella movimentazione dei carichi.

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 83		

	Impianto io	drosanitario – Posa delle apparecchiature igieniche
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione
Attrezzature manuali: martello, tenaglie, chiavi, ecc.	Contatti con le attrezzature.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. Verificare periodicamente la condizione degli attrezzi.
Utensili elettrici portatili: tagliatubi, filettatrice, trapano, flessibile, smerigliatrice. Saldatrice elettrica.	Elettrico.	L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. Utilizzare utensili a doppio isolamento (cl. II).  I cavi devono essere a norma CEI di tipo adatto per posa mobile.  Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.  Posizionare i cavi in modo da evitare danni per urti e usura meccanica.
	Proiezione di schegge.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (occhiali) con relative informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti (occhiali).
	Polvere.	In funzione della valutazione del livello d'esposizione personale fornire dispositivi di protezione individuale con informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti (maschera).
	Rumore.	In funzione della valutazione del livello d'esposizione personale fornire dispositivi di protezione individuale con informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale (cuffie o tappi auricolari).
	Contatti con gli organi in movimento.	Verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni regolamentari e che l'avviamento sia del tipo ad uomo presente.  Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere le protezioni.  La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e liberata da materiali di risulta.
Saldatura.	Fumi, vapori.	La macchina deve essere usata in ambiente ventilato.  Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica.
	Incendi, esplosioni.	Predisporre appositi carrelli contenitori per le bombole di gas compresso. Verificare le condizioni delle tubazioni e delle valvole contro il ritorno di fiamma. Predisporre un estintore nelle vicinanze. Mantenere le bombole di gas compresso in posizione verticale e legate negli appositi contenitori.
	Radiazioni.	Fornire i dispositivi di protezione individuale (occhiali o schermi protettivi) e informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.
	Proiezione di materiale incandescente.	Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti, calzature e indumenti protettivi) con le relative informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti e indossare gli indumenti protettivi. Mantenere in ordine il luogo e sgombro di materiali combustibili.
Trabattello, ponte su cavalletti.	Caduta di persone dall'alto.	Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, applicare parapetti regolamentari. La salita e la discesa dal piano di lavoro devono avvenire tramite regolamentari scale a mano. Bloccare le ruote dei ponti mobili durante le operazioni. È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna.

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 84		

Impianto idrosanitario – Posa delle apparecchiature igieniche		
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione
Scale a mano.	Caduta di persone dall'alto.	Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremità antisdrucciolevoli. Le scale doppie non devono superare i 5 metri d'altezza. Verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala.  Posizionare le scale e verificarne la stabilità prima di salire. Usare le scale doppie in posizione completamente aperta.  Non usare le scale semplici come piani di lavoro senza prima aver adottato
Apparecchi di sollevamento.	Caduta di materiale dall'alto.	idonei sistemi anticaduta.  Il sollevamento deve essere effettuato da personale competente. Fornire ganci idonei aventi riportata la portata massima.  Utilizzare per il sollevamento del materiale ai piani alti dell'edificio cestoni metallici abilitati.  Durante le operazioni di sollevamento tenere presente anche le possibili forti correnti di vento.  Verificare l'efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio, per impedire l'accidentale sganciamento del carico.  Sollevare i materiali minuti con i contenitori appositi.
Spostamento dei materiali.	Movimentazione manuale dei carichi	Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti. Rispettare le istruzioni ricevute e assumere la posizione corretta nella movimentazione dei carichi.
Avvertenze	La larghezza dell'impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm. Le tavole da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti al sbalzo superiori a 20 cm.	

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 85		

Attività	Impianti di condizionamento	
Data Inizio		
Data Fine		
Impresa/Lavoratore Autonomo		
Note		

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 86		

	Impianto di condizionamento – Scarico e accatastamento del materiale		
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	
Autocarro.	Investimento.	Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica. Segnalare la zona interessata all'operazione. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.	
	Ribaltamento del mezzo.	I percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive. Rispettare i percorsi indicati.	
Apparecchio di sollevamento per lo scarico dall'autocarro.	Caduta di materiale dall'alto.	Lo scarico deve essere effettuato da personale competente. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco, scarpe antinfortunistiche). Verificare l'efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio. Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti.	
	Elettrico.	Dovendo operare in presenza di linee elettriche aeree, l'addetto alle manovre deve essere istruito in modo dettagliato.  Prestare molta attenzione alla presenza di eventuali linee elettriche aeree e, se esistenti, rispettare scrupolosamente le istruzioni ricevute.	
Carrello elevatore con motore diesel.	Investimento. Ribaltamento.	Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica. Segnalare la zona interessata all'operazione. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.	
	Rumore.	In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all'uso.  All'occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.	
Carrello elevatore con motore elettrico.	Investimento. Ribaltamento.	Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica. Segnalare la zona interessata all'operazione.  Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.  Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.	
Scaffalature e rastrelliere.	Caduta di materiali.	Provvedere al fissaggio delle scaffalature e delle rastrelliere a parti stabili ed indicare la portata massima dei ripiani.  Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco, scarpe antinfortunistiche). Non superare la portata massima indicata sui ripiani e distribuire uniformemente i carichi sugli stessi.  Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti.	
	Movimentazione manuale dei carichi.	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti. Rispettare le istruzioni ricevute per una esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo	
	Contatto con elementi taglienti o pungenti.	Fornire idonei i dispositivi di protezione individuale (guanti, scarpe antinfortunistiche). Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti.	
	Rotolamento dei tubi accatastati.	Scegliere zone di deposito possibilmente appartate e disporre sistemi di blocco alle cataste. Impartire disposizioni per i bloccaggi. Accatastare i tubi ordinatamente e provvedere al loro bloccaggio come da istruzioni ricevute.	

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 87		

	Impianto di condizionamento – Sollevamento dei materiali ai piani		
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	
Apparecchio di	Caduta di	Il sollevamento deve essere effettuato da personale competente.	
sollevamento.	materiale	Verificare l'idoneità dei ganci e la loro portata massima indicata.	
	dall'alto.	Fornire idonee funi d'imbracatura ed opportuni contenitori per i materiali minuti.	
		Le operazioni di sollevamento devono essere fatte tenendo presente anche	
		le condizioni atmosferiche ed in particolare le eventuali forti correnti di vento. I materiali minuti devono essere sollevati entro i contenitori appositamente forniti.	
		Per portare il materiale in posizioni elevate l'uso della forca non è ammesso. Verificare l'efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio.	
	Elettrico.	Dovendo operare in presenza di linee elettriche aeree, l'addetto alle manovre deve essere istruito per mantenere sempre il braccio dell'apparecchio di sollevamento a distanza di sicurezza.  Prestare molta attenzione alla presenza di eventuali linee elettriche aeree e,	
	0 - 1 (- 1)	se esistenti, rispettare scrupolosamente le istruzioni ricevute.	
	Caduta di persone dall'alto.	Verificare la regolarità delle piazzole di carico. Non rimuovere le protezioni dalle piazzole di carico.	
Spostamento dei materiali.	Movimentazione manuale dei	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti.	
	carichi.	Rispettare le istruzioni ricevute per una esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.	
	Contatto con elementi	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, scarpe antinfortunistiche).	
	taglienti o pungenti.	Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti.	

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 88		

	Impianto di condizionamento – Montaggio dei canali		
Attività e	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	
Mezzi in uso Attrezzature	Contatti con le		
manuali.	attrezzature.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative informazioni d'uso.	
mandan.	attrozzataro.	Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.	
		Verificare periodicamente la condizione degli attrezzi.	
Utensili elettrici	Elettrico.	L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra	
portatili: trapano,		e munito dei dispositivi di protezione. Utilizzare utensili a doppio isolamento (cl. II).	
flessibile,		I cavi devono essere a norma CEI di tipo adatto per posa mobile.	
smerigliatrice.		Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.	
		Posizionare i cavi in modo da evitare danni per urti e usura meccanica.	
	Proiezione di	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con relative informazioni	
	schegge. Polvere.	d'uso.	
	Rumore.	In funzione della valutazione del livello d'esposizione personale fornire dispositivi di protezione individuale con informazioni d'uso.	
	Rumore.	Usare i dispositivi di protezione individuale forniti (occhiali).	
		Usare i dispositivi di protezione individuale forniti (mascherina).	
		Usare i dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) se necessario.	
		Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere le protezioni.	
	Contatti con gli	Verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni regolamentari e che	
	organi in	l'avviamento sia del tipo ad uomo presente.	
	movimento.	Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere le protezioni.	
		La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e liberata da materiali di	
Saldatrice	Elettrico.	risulta.	
elettrica	Elettrico.	La macchina deve essere usata in ambiente ventilato e da personale competente.	
e saldatrice		Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica.	
ossiacetilenica.		1 conzionaro i cavi in mode da evitaro darim por dedia meccanica.	
	Radiazioni.	Fornire i dispositivi di protezione individuale (occhiali o schermi protettivi) ed	
		informazioni d'uso.	
		Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.	
	Proiezione di	Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti, calzature e indumenti	
	materiale	protettivi) con le relative informazioni d'uso. Predisporre un estintore nelle vicinanze.	
	incandescente e schegge.	Usare i dispositivi di protezione individuale forniti e indossare gli indumenti	
	Incendio.	protettivi.	
	moonalo.	Mantenere in ordine il luogo di lavoro e sgombro di materiali combustibili di	
		risulta.	
Trabattello,	Caduta di	Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di	
ponte	persone	dislivelli superiori a 2 metri, per l'esistenza d'aperture, provvedere ad	
su cavalletti.	dall'alto.	applicare parapetti regolamentari.	
		La salita e la discesa dal piano di lavoro deve avvenire tramite regolamentari	
		scale a mano. Bloccare le ruote dei ponti mobili durante le operazioni.	
		È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o	
		altri elementi di fortuna.	
Scale a mano.	Caduta di	Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le	
	persone	estremità antisdrucciolevoli. Le scale doppie non devono superare i 5 metri	
	dall'alto.	di altezza. Verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della	
		scala.	
		Posizionare le scale e verificarne la stabilità prima di salire.	
		Usare le scale doppie in posizione completamente aperta.	
		Non usare le scale semplici come piani di lavoro senza aver adottato idonei	
	Contatto	sistemi anticaduta.	
	Contatto con parti taglienti.	Fornire dispositivi di protezione individuale (guanti) e informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.	
l	parti tagileriti.	Osaro i dispositivi di protezione individuale iornidi.	

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 89		

	Impianto di condizionamento – Montaggio dei canali		
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	
	Urto della testa contro elementi vari.	Fornire i dispositivi di protezione individuale (caschi) e informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.	
	Schiacciamenti.	Fornire i dispositivi di protezione individuale (scarpe antinfortunistiche e guanti) e informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.	
	Caduta delle tubazioni nelle fasi transitorie.	Disporre il fissaggio provvisorio degli elementi. Eseguire il fissaggio provvisorio come da istruzioni ricevute.	
Spostamento dei materiali.	Movimentazione manuale dei carichi.	Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti. Rispettare le istruzioni ricevute e assumere la posizione corretta nella movimentazione dei carichi.	

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 90		

Attività	Impianti elettrici	
Data Inizio		
Data Fine		
Impresa/Lavoratore Autonomo		
Note		

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 91		

	Impianto elettrico – Approvvigionamento del materiale		
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	
Autocarro.	Investimento.	Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica.	
		Segnalare la zona interessata al-l'operazione.	
		Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.	
		Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.	
	Ribaltamento	I percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive.	
	del mezzo.	Rispettare i percorsi indicati.	
Gru di cantiere.	Caduta di	Lo scarico deve essere effettuato da personale competente.	
	materiale	Fornire idonee funi d'imbracatura ed opportuni contenitori per i materiali	
	in fase di	minuti.	
Brache in	scarico	Esporre le norme d'imbracatura.	
acciaio o in	dall'autocarro.	Verificare le condizioni delle brache.	
nylon.		Prestare molta attenzione alla presenza di eventuali linee elettriche aeree e, se esistenti, rispettare scrupolosamente le istruzioni ricevute.  Attenersi alle norme esposte.	
Spostamento	Movimentazione	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la	
dei materiali.	manuale dei	corretta movimentazione di carichi pe-santi o ingombranti.	
	carichi.	Rispettare le istruzioni ricevute per una esatta e corretta posizione da	
		assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o	
		ingombranti la massa va movimentata con l'inter-vento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.	

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 92		

Impianto elettrico – Lavorazione e posa di tubi in PVC e posa di scatole		
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione
Attrezzature manuali. Seghetto.	Contatti con le attrezzature.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. Verificare periodicamente la condizione degli attrezzi.
Utensili elettrici portatili: seghetto elettrico.	Elettrico.	L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. Utilizzare utensili a doppio isolamento (cl. II).  I cavi devono essere a norma CEI di tipo adatto per posa mobile.  Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.  Posizionare i cavi in modo da evitare danni per urti e usura meccanica.
	Proiezione di schegge.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con relative informazioni d'uso.
	Polvere.	Usare i dispositivi di protezione individuale forniti (occhiali).  Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con relative informazioni d'uso.  Usare i dispositivi di protezione individuale forniti (maschera).
	Rumore.	In funzione della valutazione del livello d'esposizione personale fornire dispositivi di protezione individuale con informazioni d'uso.  All'occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.
	Contatti con gli organi in movimento.	Verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni regolamentari e che l'avviamento sia del tipo a uomo presente.  Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere le protezioni.  La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e liberata da materiali di risulta.
Trabattello, ponte su cavalletti.	Caduta di persone dall'alto.	Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per la presenza d'aperture, provvedere ad applicare parapetti regolamentari.  La salita e la discesa dal piano di lavoro devono avvenire tramite regolamentari scale a mano. Bloccare le ruote dei ponti mobili durante le operazioni.  È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna.
Scale a mano.	Caduta di persone dall'alto.	Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremità antisdrucciolevoli. Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza. Verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala.  Posizionare le scale e verificarne la stabilità prima di salire.  Usare le scale doppie in posizione completamente aperta.  Non usare le scale semplici come piani di lavoro senza aver adottato idonei sistemi anticaduta.
Spostamento dei materiali.	Contatto con parti taglienti.  Movimentazione manuale dei	Fornire dispositivi di protezione individuale (guanti) e informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.  Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti.
	carichi.	Rispettare le istruzioni ricevute e assumere la posizione corretta nella movimentazione dei carichi.

Rev.	00
Data	02.05.14
Pag 93	

Impianto elettrico – Lavorazione e posa di canalette portacavi		
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione
Attrezzature manuali. Seghetto.	Contatti con le attrezzature.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. Verificare periodicamente la condizione degli attrezzi.
Utensili elettrici portatili: seghetto elettrico.	Elettrico.	L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. Utilizzare utensili a doppio isolamento (cl. II).  I cavi devono essere a norma CEI di tipo adatto per posa mobile.  Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.  Posizionare i cavi in modo da evitare danni per urti e usura meccanica.
	Proiezione di schegge.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con relative informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti (occhiali).
	Polvere.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con relative informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti (maschera).
	Rumore.	In funzione della valutazione del livello d'esposizione personale fornire dispositivi di protezione individuale con informazioni d'uso. All'occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.
	Contatti con gli organi in movimento.	Verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni regolamentari e che l'avviamento sia del tipo a uomo presente.  Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere le protezioni.  La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e liberata da materiali di risulta.
Trabattello, ponte su cavalletti.	Caduta di persone dall'alto.	Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per la presenza d'aperture, provvedere ad applicare parapetti regolamentari.  La salita e la discesa dal piano di lavoro devono avvenire tramite regolamentari scale a mano. Bloccare le ruote dei ponti mobili durante le operazioni.  È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna.
Scale a mano.	Caduta di persone dall'alto.	Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremità antisdrucciolevoli. Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza. Verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala.  Posizionare le scale e verificarne la stabilità prima di salire.  Usare le scale doppie in posizione completamente aperta.  Non usare le scale semplici come piani di lavoro senza aver adottato idonei sistemi anticaduta.
Chaptemants	Contatto con parti taglienti.	Fornire dispositivi di protezione individuale (guanti) e informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.
Spostamento dei materiali.	Movimentazione manuale dei carichi.	Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti. Rispettare le istruzioni ricevutte e assumere la posizione corretta nella movimentazione dei carichi.

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 94		

Impianto elettrico – Posa di cavi e di conduttori		
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione
Attrezzature manuali.	Contatti con le attrezzature.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. Verificare periodicamente la condizione degli attrezzi.
Utensili elettrici portatili: trapano.	Elettrico.	L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. Utilizzare utensili a doppio isolamento (cl. II).  I cavi devono essere a norma CEI di tipo adatto per posa mobile.  Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.  Posizionare i cavi in modo da evitare danni per urti e usura meccanica.
	Proiezione di schegge.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con relative informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti (occhiali).
	Polvere.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con relative informazioni d'uso. All'occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.
	Rumore.	In funzione della valutazione del livello d'esposizione personale fornire dispositivi di protezione individuale con informazioni d'uso. All'occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.
	Contatti con gli organi in movimento.	Verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni regolamentari e che l'avviamento sia del tipo a uomo presente.  Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere le protezioni.  La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e liberata da materiali di risulta.
Trabattello, ponte su cavalletti.	Caduta di persone dall'alto.	Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per aperture, applicare parapetti regolamentari. La salita e la discesa dal piano di lavoro devono avvenire tramite regolamentari scale a mano. Bloccare le ruote dei ponti mobili durante le operazioni. È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna.
Scale a mano.	Caduta di persone dall'alto.	Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremità antisdrucciolevoli. Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza. Verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala.  Posizionare le scale e verificarne la stabilità prima di salire.  Usare le scale doppie in posizione completamente aperta.  Non usare le scale semplici come piani di lavoro senza aver adottato idonei sistemi anticaduta.
Chaptage	Contatto con parti taglienti.	Fornire dispositivi di protezione individuale (guanti) e informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.
Spostamento dei materiali.	Movimentazione manuale dei carichi.	Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti. Rispettare le istruzioni ricevute e assumere la posizione corretta nella movimentazione dei carichi.

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 95		

Esecuzione: Impianto elettrico – Posa delle apparecchiature		
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione
Attrezzature manuali.	Contatti con le attrezzature.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. Verificare periodicamente la condizione degli attrezzi.
Utensili elettrici portatili: trapano.	Elettrico.	L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. Utilizzare utensili a doppio isolamento (cl. II).  I cavi devono essere a norma CEI di tipo adatto per posa mobile.  Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.  Posizionare i cavi in modo da evitare danni per urti e usura meccanica.
	Proiezione di schegge.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con relative informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti (occhiali).
	Polvere.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con relative informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti (maschera).
	Rumore.	In funzione della valutazione del livello d'esposizione personale fornire dispositivi di protezione individuale con informazioni d'uso. All'occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.
	Contatti con gli organi in movimento.	Verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni regolamentari e che l'avviamento sia del tipo a uomo presente.  Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere le protezioni.  La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e liberata da materiali di risulta.
Trabattello, ponte su cavalletti.	Caduta di persone dall'alto.	Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per aperture, applicare parapetti regolamentari.  La salita e la discesa dal piano di lavoro devono avvenire tramite regolamentari scale a mano. Bloccare le ruote dei ponti mobili durante le operazioni.  È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna.
Scale a mano.	Caduta di persone dall'alto.	Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremità antisdrucciolevoli. Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza. Verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala.  Posizionare le scale e verificarne la stabilità prima di salire.  Usare le scale doppie in posizione completamente aperta.  Non usare le scale semplici come piani di lavoro senza aver adottato idonei sistemi anticaduta.
Spostamento	Contatto con parti taglienti. Movimentazione	Fornire dispositivi di protezione individuale (guanti) e informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta
dei materiali.	manuale dei carichi.	movimentazione di carichi pesanti o ingombranti. Rispettare le istruzioni ricevute e assumere la posizione corretta nella movimentazione dei carichi.

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 96		

	Impianto elettrico – Allacciamenti		
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	
Attrezzature manuali.	Contatti con le attrezzature.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. Verificare periodicamente la condizione degli attrezzi.	
Utensili elettrici portatili: trapano.	Elettrico.	L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. Utilizzare utensili a doppio isolamento (cl. II).  I cavi devono essere a norma CEI di tipo adatto per posa mobile.  Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.  Posizionare i cavi in modo da evitare danni per urti e usura meccanica.	
	Proiezione di schegge.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con relative informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti (occhiali o schermi).	
	Polvere.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con relative informazioni d'uso. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.	
	Rumore.	In funzione della valutazione del livello d'esposizione personale fornire dispositivi di protezione individuale con informazioni d'uso. All'occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.	
	Contatti con gli organi in movimento.	Verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni regolamentari e che l'avviamento sia del tipo a uomo presente.  Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere le protezioni.  La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e liberata da materiali di risulta.	
Trabattello, ponte su cavalletti.	Caduta di persone dall'alto.	Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per la presenza d'aperture, provvedere ad applicare parapetti regolamentari.  La salita e la discesa dal piano di lavoro devono avvenire tramite regolamentari scale a mano. Bloccare le ruote dei ponti mobili durante le operazioni.  È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna.	
Scale a mano.	Caduta di persone dall'alto.	Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremità antisdrucciolevoli. Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza. Verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala.  Posizionare le scale e verificarne la stabilità prima di salire.  Usare le scale doppie in posizione completamente aperta.  Non usare le scale semplici come piani di lavoro senza aver adottato idonei sistemi anticaduta.  Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti) e informazioni d'uso.	
Spostamento dei materiali.	parti taglienti.  Movimentazione manuale dei carichi.	Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti.	
•		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

Rev.	00		
Data	02.05.14		
Pag 97			

Impianto di terra				
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione		
Attrezzature manuali: mazza, piccone, pala ed attrezzi d'uso comune.	Contatti con le attrezzature.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza) con relative informazioni all'uso. Fornire i mezzi di sostegno dei dispersori in fase d'infissione. Usare i dispositivi di protezione individuale. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici. Per il sostegno del dispersore mantenersi a distanza di sicurezza mediante apposita attrezzatura.		
Scale a mano doppie o rialzi appositi.	Caduta di persone dall'alto.	Fornire scale doppie o rialzi appositi per il battitore (1).  Verificare l'efficacia, nelle scale doppie, del dispositivo che impedisce l'apertura della scala oltre il limite di sicurezza.  Il battitore deve operare su adeguato piano di lavoro rialzato (1).  La scala deve poggiare su base stabile e piana.  La scala doppia deve essere usata completamente aperta  Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di appoggio della scala doppia.  È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna.		
Spostamento dei materiali.	Movimentazione manuale dei carichi.	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti Rispettare le istruzioni ricevute per una esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.		
Autortonza	Contatto con gli elementi taglienti o pungenti.	Fornire adeguati dispositivi di protezione individuale (guanti, ripari). Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.		
Avvertenze	1) Il piano di lavoro rialzato può essere costituito da una scala doppia, da un ponte su cavalletti o da un altro sistema di rialzo in ogni caso stabile.			

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 98		

Attività Smobilizzo cantiere		
Data Inizio		
Data Fine		
Impresa/Lavoratore Autonomo		
Note		

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 99		

	Smontaggio di andatoie, parapetti, impalcati sui posti fissi di lavoro, ecc.				
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione			
Attrezzi d'uso	Contatti con le	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di			
comune:	attrezzature.	sicurezza) con relative informazioni all'uso.			
martello, pinze,		Usare i dispositivi di protezione individuale.			
tenaglie, mazza,		Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo			
piccone, badile.		alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.			
Scale e	Caduta di	Verificare l'efficacia, nelle scale doppie, del dispositivo che impedisce			
trabattelli.	persone	l'apertura della scala oltre il limite di sicurezza.			
	dall'alto.	Il trabattello deve essere utilizzato secondo le indicazioni fornite dal			
		costruttore da portare a conoscenza dei lavoratori.			
		Le ruote del trabattello devono essere munite di dispositivi di blocco.			
		Le scale ed i trabattelli devono poggiare su base stabile e piana.			
		La scala doppia deve essere usata completamente aperta.			
		Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di appoggio della scala doppia.			
		Il carico del trabattello sul terreno deve essere ripartito con tavole.			
		Controllare con la livella l'orizzontalità della base.			
		Non spostare il trabattello con sopra persone o materiali.			
	Caduta di	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di			
	materiali	sicurezza, casco) con relative informazioni all'uso.			
	dall'alto.	Usare idonei dispositivi di protezione individuale.			
	Elettrico.	La disattivazione delle linee elettriche e di terra deve essere seguita da			
	impiantista autorizzato.				
		Non rimuovere di propria iniziativa alcuna parte dell'impianto elettrico o di			
	terra.				
Spostamento	Movimentazione	Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la			
dei materiali.	manuale dei	corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti.			
	carichi.	Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione da			
		assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o			
		ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine			
		di ripartire e diminuire lo sforzo.			
Avvertenze	Qualora lo smont	aggio delle strutture provvisionali esponesse a pericolo di caduta dall'alto per			
	mancanza di protezioni di carattere definitivo (es. su coperture piane, volumi tecnici, ecc.), gli				
	addetti devono in	dossare le cinture di sicurezza con fune di trattenuta vincolata ad elementi			
	stabili.				

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 100		

Smontaggio della recinzione e delle baracche			
Attività e mezzi in uso	Rischi	Misure di prevenzione e protezione	
Attrezzi d'uso comune: mazza, piccone, pala, martello, pinze, tenaglie, chiavi.	Contatti con le attrezzature.	Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza) con relative informazioni all'uso. Impartire istruzioni in merito alle priorità di smontaggio, ai sistemi di stoccaggio, accatastamento e conservazione degli elementi rimossi. Prima di procedere agli smantellamenti verificare le condizioni delle varie strutture anche in relazione al loro possibile riutilizzo. Usare i dispositivi di protezione individuale. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici. Attenersi alle istruzioni in merito alle priorità di smontaggio, ai sistemi di stoccaggio, accatastamento e conservazione degli elementi rimossi.	
Autocarro. Autocarro con braccio idraulico o autogru.	Investimento.	Predisporre adeguati percorsi per i mezzi. Segnalare la zona interessata all'operazione. Non consentire l'utilizzo dell'autogru a personale non qualificato. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.	
	Ribaltamento del mezzo. Caduta di materiali dall'alto.	I percorsi non devono avere pendenze eccessive. Prestare attenzione alle condizioni del terreno e rispettare i percorsi indicati. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco) con relative informazioni all'uso. Segnalare la zona interessata all'operazione. Le imbracature devono essere eseguite correttamente. Nel sollevamento dei materiali attenersi alle norme di sicurezza esposte. Usare i dispositivi di protezione individuale.	
	Schiacciamento.	Nelle operazioni di scarico degli elementi impartire precise, indicazioni e verificarne l'applicazione durante l'operazione.  Nella guida dell'elemento in sospensione usare sistemi che consentano distanza di sicurezza (funi, aste, ecc.).	
Scale a mano semplici e doppie.	Caduta di persone dall'alto.	Verificare l'efficacia, nelle scale doppie, del dispositivo che impedisce l'apertura della scala oltre il limite di sicurezza.  La scala deve poggiare su base stabile e piana.  La scala doppia deve essere usata completamente aperta.  Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di appoggio della scala doppia.	
Trabattelli.	Caduta di persone dall'alto.	Il trabattello deve essere utilizzato secondo le indicazioni fornite dal	
dei materiali.  manuale dei corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti.  Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentat di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.		Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'in-tervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.  Predisporre sistemi di sostegno nella fase transitoria di smontaggio.	
	rimossi o in fase di rimozione.		

Rev.	00	
Data 02.05.14		
Pag 101		

Attività	Schede di rischio mansioni specifiche	
Data Inizio		
Data Fine		
Impresa/Lavoratore Autonomo		
Note		

#### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev. 00		
Data 02.05.14		
Pag 102		

Mansione: Addetto alle demolizioni con martello pneumatico e manuali

#### **VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE**

Tipo di valutazione: GIORNALIERA

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	LAeq (dBA)	Lpeak (dBC)	Te (min)
1	Demolizioni con martello pneumatico	101.0	113.0	144
2	Demolizioni con attrezzi manuali	88.0	105.0	120
3	Movimentazione manuale e scarico macerie	83.0	102.0	192
4	Fisiologico	65.0	75.0	24
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti	480	
LEX,8h (dBA)	96.0	Superiore Valore Limite
Lpeak (dBC)	113.0	Minore Valore Inf. di Azione
Utilizzo DPI-u Valore massimo SNR del DPI-u	Obbligatorio 33.0	

#### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 103		

#### VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,sum	Te	k
1 Demolizioni con martello pneumatico	5.9	144	1.5
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Totale minuti 144.0

A(8) (m/s2) 4.8 Minore Valore Limite

#### VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,max (m/s2)	Te (min)	k
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti 0.0

Minore
A(8) (m/s2) 0.00 Valore di
Azione

#### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 104		

#### VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Azione: Sollevamento contenitori con macerie		
Massa di riferimento (Mref)	Maschio	30,00
Posizione verticale (VM)	25	0,85
Spostam ento verticale (DM)	50	0,91
Posizione orizzontale (HM)	25	1,00
Angolo di asim metria (AM)	0	1,00
Qualità della presa (CM)	Buona	1,00
Frequenza dei gesti (numero di atti al	continuo <1 ora	0,84
minuto) in relazione alla durata (FM)	4	
Massa Limite Raccomandata (RML)= Mref x VM x DM x HM x AM x CM x FM	19,49	
Massa Effettivamento Sollevato (R)	15	
Indice di Sollevamento = R / RML	0,77	Rischio Accettabile

#### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 105		

Mansione: Autista (autocarro, autogrù carrello elevatore)

#### **VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE**

Tipo di valutazione: GIORNALIERA

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	LAeq (dBA)	Lpeak (dBC)	Te (min)
1	Trasporto materiali	82.0	92.0	240
2	Manutenzione e pause tecniche	70.0	92.0	48
3	Fisiologico	65.0	85.0	48
4	Motore al minimo	76.0	101.0	144
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti 480

LEX,8h (dBA) 79.7 Minore Valore Inf. di Azione

Lpeak (dBC) 101.0 Minore Valore Inf. di Azione

Utilizzo DPI-u Non Necessario Valore massimo SNR del DPI-u ---

#### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 106		

#### VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,sum	Te	k
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Totale minuti 0.0

Minore **A(8) (m/s2)** 0.0 Valore di

Azione

#### VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,max (m/s2)	Te (min)	k
1 Carrello elevatore (muletto)	0.53	80	1
2 Autocarro	0.71	80	1
3 Autogru	0.4	80	1
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Totale minuti 240.0

A(8) (m/s2)

Minore Valore di

Azione

#### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 107		

#### VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Azione: Carico Autocarro				
Massa di riferimento (Mref) Posizione verticale (VM)	Maschio 25	30,00 0,85		
Spostam ento verticale (DM) Posizione orizzontale (HM)	70 25	0,88 1,00		
Angolo di asimmetria (AM) Qualità della presa (CM)	0 Buona	1,00 1,00		
Frequenza dei gesti (numero di atti al minuto) in relazione alla durata (FM)	continuo da 1 a 2 h 6	0,50		
Massa Limite Raccomandata (RML)= Mref x VM x DM x HM x AM x CM x FM	11,22			
Massa Effettivamento Sollevato (R)	20			
Indice di Sollevamento = R / RML	1,78	Rischio Non Accettabile		
La movimentazione non puo essere eseguita da un unico operatore, a meno che non utilizzi degli strumenti ausiliari (transpallets).				

#### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00			
Data	02.05.14			
Pag 108				

Mansione: Idraulico

#### **VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE**

Tipo di valutazione: GIORNALIERA

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	LAeq (dBA)	Lpeak (dBC)	Te (min)
1	Preparazione e posa tubi	80.0	92.0	288
2	Posa sanitari	73.0	82.0	168
3	Fisiologico	65.0	75.0	24
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti	480	
LEX,8h (dBA)	78.3	Minore Valore Inf. di Azione
Lpeak (dBC)	92.0	Minore Valore Inf. di Azione

Utilizzo DPI-u Non Necessario Valore massimo SNR del DPI-u ---

### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 109		

#### VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,sum	Te	k
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Totale minuti 0.0

Minore **A(8) (m/s2)** 0.0 Valore di

Azione

#### VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,max (m/s2)	Te (min)	k
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti 0.0

Minore
A(8) (m/s2) 0.00 Valore di
Azione

## Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 110		

#### VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Massa di riferimento (Mref)	Maschio	30,00
Posizione verticale (VM)	25	0,85
Spostam ento verticale (DM)	25	1,00
Posizione orizzontale (HM)	25	1,00
Angolo di asimmetria (AM)	0	1,00
Qualità della presa (CM)	Buona	1,00
Frequenza dei gesti (numero di atti al minuto) in relazione alla durata (FM)	continuo da 1 a 2 h	0,72
	4	
Massa Limite Raccomandata (RML)= Mref x VM x DM x HM x AM x CM x FM	18,36	
Massa Effettivamento Sollevato (R)	15	
Indice di Sollevamento = R / RML	0,82	Rischio Accettabile

## Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 111		

#### **VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO**

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Sigillante

Indice di Gravità:	non contiene sostanze pericolose	IG =	
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Temperatura di ebollizione 50 - 150 ℃	SF =	0,5
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]			

Classe di rischio	Basso
-------------------	-------

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Silicone

Indice di Gravità:	R 65 - Nocivo: può causare danni polmonari in caso di ingestione	IG =	2
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Non respirabile (Granuli o scaglie)	SF =	0
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]		3	

Classe di rischio	Basso
Classe di rischio	Dassu

# Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00
Data	02.05.14
Pag 112	

## Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 113		

Mansione: Impiantista Termico

#### **VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE**

Tipo di valutazione: GIORNALIERA

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	LAeq (dBA)	Lpeak (dBC)	Te (min)
1	Preparazione e posa tubazioni	80.0	98.0	312
2	Posa corpi radianti	83.0	92.0	144
3	Fisiologico	65.0	75.0	24
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti	480	
LEX,8h (dBA)	81.0	Minore Valore Sup. di Azione
Lpeak (dBC)	98.0	Minore Valore Inf. di Azione
Utilizzo DPI-u	Consigliato	
Valore massimo SNR del DPI-u	18.0	

### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 114		

#### VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,sum	Te	k
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Totale minuti 0.0

Minore **A(8) (m/s2)** 0.0 Valore di

Azione

#### VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,max (m/s2)	Te (min)	k
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti 0.0

Minore
A(8) (m/s2) 0.00 Valore di
Azione

### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 115		

#### VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Azione: Movimentazione radiatori		
Massa di riferimento (Mref)	Maschio	30,00
Posizione verticale (VM)	50	0,93
Spostam ento verticale (DM)	25	1,00
Posizione orizzontale (HM)	25	1,00
Angolo di asimmetria (AM)	0	1,00
Qualità della presa (CM)	Scarsa	0,90
Frequenza dei gesti (numero di atti al minuto) in relazione alla durata (FM)	Continuo da 2 a 8h	0,45
	4	
Massa Limite Raccomandata (RML)= Mref x VM x DM x HM x AM x CM x FM	11,30	
Massa Effettivamento Sollevato (R)	30	
Indice di Sollevamento = R / RML	2,65	Rischio Non Accettabile

non utilizzi degli strum enti ausiliari (transpallets).

# Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 116		

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Sigillante - Silicone

Indice di Gravità:	non contiene sostanze pericolose	IG =	
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Temperatura di ebollizione 50 - 150 ℃	SF =	0,5
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]			

	Classe di rischio	Basso
--	-------------------	-------

## Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 117		

**Mansione: Muratore** 

#### **VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE**

Tipo di valutazione: GIORNALIERA

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	LAeq (dBA)	Lpeak (dBC)	Te (min)
1	Tavolati	81.0	94.0	144
2	Intonaci	75.0	95.0	120
3	Utensili elettrici portatili	98.0	109.0	10
4	Getti con Vibratore	87.0	95.0	120
5	Movimentazione manuale dei carichi	70.0	88.0	62
6	Fisiologico	65.0	75.0	24
7				
8				
9				
10				

Totale minuti	480	
LEX,8h (dBA)	84.8	Minore Valore Sup. di Azione
Lpeak (dBC)	109.0	Minore Valore Inf. di Azione
Utilizzo DPI-u Valore massimo SNR del DPI-u	Consigliato	

### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 118		

#### VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,sum	Te	k
1 Iniettore ad ago vibrante per cemento	3.1	120	1.5
2 Trapano a pistola	2.4	5	1.5
3 Smerigliatrice angolare	3	5	1.5
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Totale minuti 130.0

Minore A(8) (m/s2) 2.4 Valore di

Azione

#### VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,max (m/s2)	Te (min)	k
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti 0.0

Minore
A(8) (m/s2) 0.00 Valore di
Azione

## Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 119		

#### VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Azione: Movimentazione tavolati		
Massa di riferimento (Mref) Posizione verticale (VM) Spostamento verticale (DM) Posizione orizzontale (HM) Angolo di asimmetria (AM) Qualità della presa (CM)	Maschio 0 50 25 0	30,00 0,77 0,91 1,00 1,00
Frequenza dei gesti (numero di atti al minuto) in relazione alla durata (FM)	Scarsa continuo da 1 a 2 h 4	0,90 0,72
Massa Limite Raccomandata (RML)= Mref x VM x DM x HM x AM x CM x FM	13,62	
Massa Effettivamento Sollevato (R)	10	
Indice di Sollevamento = R/RML	0,73	Rischio Basso

## Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00
Data	02.05.14
Pag 120	

#### **VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO**

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Leganti idraulici ( cementi agglomerati cementizi e calci idrauliche)

Indice di Gravità:	R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle	IG =	2
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	2
Stato fisico della sostanza:	Respirabile	SF =	1
Tipologia di impianto:	A ciclo confinato	TI =	-3
Tipologia di processo:	Con apporto di energia meccanica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]			1

Classe di rischio	Basso
-------------------	-------

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	intonaco

Indice di Gravità:	non contiene sostanze pericolose	IG =	
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Respirabile	SF =	1
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]			

Classe di rischio	Basso
Classe di rischio	Dassu

## Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 121		

#### **VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO**

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Calcestruzzo pre confezionato

Indice di Gravità:	R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle	IG =	2
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Temperatura di ebollizione < 50 ℃	SF =	1
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica: Con piano di manutenzione programmata DPT =		-1	
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]		5	

Classe di rischio	Basso
-------------------	-------

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Legante

Indice di Gravità:	R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle	IG =	2
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Respirabile	SF =	1
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]		5	

Classe di rischio	Basso
Classe di rischio	Dassu

# Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 122		

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Rasante

Indice di Gravità:	R 36 - Irritante per gli occhi	IG =	1
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Respirabile	SF =	1
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]			2,5

Classe di rischio	Moderato
-------------------	----------

## Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 123		

Mansione: Muratore polivalente (scanalature, posa serramenti, posa sanitari)

#### **VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE**

Tipo di valutazione: GIORNALIERA

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	LAeq (dBA)	Lpeak (dBC)	Te (min)
1	Murature	79.0	98.0	240
2	Scanalature	87.0	120.0	24
3	Sigillature	75.0	85.0	24
4	Posa serramenti	84.0	88.0	96
5	Posa ringhiere	88.0	95.0	24
6	Assistenza posa sanitari	78.0	88.0	24
7	Assistenza posa corpi radianti	83.0	88.0	24
8	Fisiologico	65.0	75.0	24
9				
10				

Totale minuti	480	
LEX,8h (dBA)	82.1	Minore Valore Sup. di Azione
Lpeak (dBC)	120.0	Minore Valore Inf. di Azione
Utilizzo DPI-u Valore massimo SNR del DPI-u	Consigliato 19.1	

### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 124		

#### VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,sum	Te	k
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Totale minuti 0.0

Minore **A(8) (m/s2)** 0.0 Valore di

Azione

Azione

#### VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,max (m/s2)	Te (min)	k
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti 0.0

Minore
A(8) (m/s2) 0.00 Valore di

## Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 125		

#### VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Massa di riferimento (Mref)	Maschio	30,00
Posizione verticale (VM)	75	1,00
Spostam ento verticale (DM)	25	1,00
Posizione orizzontale (HM)	25	1,00
Angolo di asimmetria (AM)	0	1,00
Qualità della presa (CM)	Scarsa	0,90
Frequenza dei gesti (numero di atti al	continuo da 1 a 2 h	0,50
minuto) in relazione alla durata (FM)	6	
Massa Limite Raccomandata (RML)= Mref x VM x DM x HM x AM x CM x FM	13,50	
Massa Effettivamento Sollevato (R)	10	
	0,74	Rischio Basso

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Leganti idraulici ( cementi agglomerati cementizi e calci idrauliche)

Indice di Gravità:	R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle	IG =	2
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	2
Stato fisico della sostanza:	Respirabile	SF =	1
Tipologia di impianto:	A ciclo confinato	TI =	-3
Tipologia di processo:	Con apporto di energia meccanica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]		1	

Classe di rischio	Basso
Classe di rischio	Dasso

## Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00
Data	02.05.14
Pag 1	26

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Calcestruzzo pre confezionato

Indice di Gravità:	R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle	IG =	2
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Temperatura di ebollizione < 50 ℃	SF =	1
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]		5	

Classe di rischio	Basso
-------------------	-------

## Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 127		

#### **VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO**

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Legante

Indice di Gravità:	R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle	IG =	2
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Respirabile	SF =	1
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]		5	

Classe di rischio	Basso
-------------------	-------

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Rasante

Indice di Gravità:	R 36 - Irritante per gli occhi	IG =	1
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Respirabile	SF =	1
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]		2,5	

Classe di rischio	Basso
Classe di rischio	Dassu

## Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 128		

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Antiruggine

Indice di Gravità:	R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini	IG =	2
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Temperatura di ebollizione > 150 ℃	SF =	0
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo: si PCC =		PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]			3

Classe di rischio Basso
-------------------------

### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 129		

Mansione: Piastrellista (applicazioni con malta)

#### **VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE**

Tipo di valutazione: GIORNALIERA

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	LAeq (dBA)	Lpeak (dBC)	Te (min)
1	Confezionamento malta cementizia	83.0	90.0	120
2	Movimentazione materiale	74.0	88.0	192
3	Utilizzo tagliapiastrelle	94.0	105.0	14
4	Pulizia	73.0	92.0	130
5	Fisiologico	65.0	75.0	24
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti	480	
LEX,8h (dBA)	81.4	Minore Valore Sup. di Azione
Lpeak (dBC)	105.0	Minore Valore Inf. di Azione
Utilizzo DPI-u Valore massimo SNR del DPI-u	Consigliato	

### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 130		

#### VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,sum	Te	k
1 Confezionamento malta cementizia - Miscelatore	2.5	100	1.5
2 Utilizzo tagliapiastrelle	2.6	14	1.5
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Totale minuti 114.0

**A(8) (m/s2)** 1.8

Minore Valore di Azione

#### VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,max (m/s2)	Te (min)	k
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti 0.0

Minore
A(8) (m/s2) 0.00 Valore di
Azione

## Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 131		

#### VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Massa di riferimento (Mref)	Maschio	30,00
Posizione verticale (VM)	25	0,85
Spostam ento verticale (DM)	50	0,91
Posizione orizzontale (HM)	25	1,00
Angolo di asim metria (AM)	0	1,00
Qualità della presa (CM)	Buona	1,00
Frequenza dei gesti (numero di atti al	continuo <1 ora	0,94
minuto) in relazione alla durata (FM)	1	
Massa Limite Raccomandata (RML)= Mref x VM x DM x HM x AM x CM x FM	21,81	
Massa Effettivamento Sollevato (R)	20	
Indice di Sollevamento = R / RML	0,92	Rischio Accettabile

# Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 132		

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Adesivo in polvere a base cementizia

Indice di Gravità:	R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle	<b>IG</b> = 1	
Frequenza d'uso:	Frequentemente (dall' 11 al 25% dell' orario di lavoro settimanale)	<b>IFU =</b> 2	
Livello di esposizione:	> 10 <= 100 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		3
Stato fisico della sostanza:	Respirabile	SF =	1
Tipologia di impianto: Manuale		TI =	0
Tipologia di processo:  Con apporto di energia meccanica nel processo		TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:  Strutturalmente idonea ma senza piani di manutenzione programmata  DPT =		DPT =	-0,5
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]			10

Classe di rischio	Basso
-------------------	-------

# Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 133		

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Leganti idraulici ( cementi agglomerati cementizi e calci idrauliche)

Indice di Gravità:	R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle	IG =	
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		1
Stato fisico della sostanza: Respirabile SF =		SF =	1
Tipologia di impianto:	logia di impianto: Manuale TI =		0
Tipologia di processo:  Con apporto di energia termica nel processo  TP =		TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica: Con piano di manutenzione programmata DPT =		DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo: si PCC =		PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]			5

Classe di rischio	Basso
-------------------	-------

## Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 134		

Mansione: Responsabile tecnico di cantiere

	VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE Tipo di valutazione: GIORNALIERA			
	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	LAeq (dBA)	Lpeak (dBC)	Te (min)
1	Attività di ufficio	68.0	85.0	220
2	Installazione cantiere	77.0	92.0	5
3	Scavi di sbancamento	83.0	95.0	5
4	Scavi di fondazione	79.0	88.0	5
5	Controllo Fondazioni	84.0	88.0	15
6	Controllo strutture in c.a.	83.0	88.0	55
7	Controllo Copertura	79.0	88.0	5
8	Controllo ponteggi	79.0	88.0	5
9	Controllo murature	79.0	88.0	55
10	Controllo impianti	80.0	88.0	35
11	Controllo intonaci	84.0	88.0	15
12	Controllo pavimenti	84.0	88.0	15
13	Controllo finiture	84.0	88.0	15
14	Controllo opere esterne	79.0	88.0	10
15	Fisiologico	65.0	75.0	20

Totale minuti 480

LEX,8h (dBA) 75.9 Minore Valore Inf. di Azione

Lpeak (dBC) 95.0 Minore Valore Inf. di Azione

Utilizzo DPI-u Non Necessario Valore massimo SNR del DPI-u ---

### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 135		

#### VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,sum	Te	k
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Totale minuti 0.0

Minore **A(8) (m/s2)** 0.0 Valore di

Azione

Azione

#### VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,max (m/s2)	Te (min)	k
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti 0.0

Minore
A(8) (m/s2) 0.00 Valore di

## Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00		
Data	02.05.14		
Pag 136			

#### VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Massa di riferimento (Mref)	Maschio	30,00
Posizione verticale (VM)	25	0,85
Spostam ento verticale (DM)	30	0,97
Posizione orizzontale (HM)	25	1,00
Angolo di asim metria (AM)	30	0,90
Qualità della presa (CM)	Scarsa	0,90
Frequenza dei gesti (numero di atti al	continuo da 1 a 2 h	0,72
minuto) in relazione alla durata (FM)	4	
Massa Limite Raccomandata (RML)= Mref x VM x DM x HM x AM x CM x FM	14,43	
Massa Effettivamento Sollevato (R)	0	
Indice di Sollevamento = R / RML	0,00	Rischio Basso

## Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00		
Data	02.05.14		
Pag 137			

Mansione: Serramentista

#### **VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE**

Tipo di valutazione: GIORNALIERA

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	LAeq (dBA)	Lpeak (dBC)	Te (min)
1	Posa serramenti	83.0	92.0	456
2	Fisiologico	65.0	75.0	24
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti	480	
LEX,8h (dBA)	82.8	Minore Valore Sup. di Azione
Lpeak (dBC)	92.0	Minore Valore Inf. di Azione
Utilizzo DPI-u Valore massimo SNR del DPI-u	Consigliato	

### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00		
Data	02.05.14		
Pag 138			

#### VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,sum	Te	k
1 Trapano a pistola	2,4	100	1,5
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Totale minuti 100,0

A(8) (m/s2)

1,6

Valore di
Azione

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,max (m/s2)	Te (min)	k
1	•		, ,	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti 0.0

Minore
A(8) (m/s2) 0.00 Valore di

Azione

## Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00		
Data	02.05.14		
Pag 139			

#### VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Azione: Movimentazione serramenti		
Massa di riferimento (Mref) Posizione verticale (VM)	Maschio 50	30,00 0,93
Spostam ento verticale (DM)	25	1,00
Posizione orizzontale (HM)	25	1,00
Angolo di asim metria (AM)	0	1,00
Qualità della presa (CM)	Buona	1,00
Frequenza dei gesti (numero di atti al	continuo da 1 a 2 h	0,72
minuto) in relazione alla durata (FM)	4	
Massa Limite Raccomandata (RML)= Mref x VM x DM x HM x AM x CM x FM	20,09	
Massa Effettivamento Sollevato (R)	15	
Indice di Sollevamento = R/RML	0,75	Rischio Basso

## Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 140		

#### **VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO**

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Sigillante

Indice di Gravità:	non contiene sostanze pericolose IG =		
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		1
Stato fisico della sostanza:	Temperatura di ebollizione 50 - 150 ℃		0,5
Tipologia di impianto:	Manuale TI =		0
Tipologia di processo: Con apporto di energia termica nel processo TP =		TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica: Con piano di manutenzione programmata DPT =		DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo: si PCC =		PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]			

Classe di rischio	Basso
-------------------	-------

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Silicone

Indice di Gravità:	R 65 - Nocivo: può causare danni polmonari in caso di ingestione		2
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		1
ato fisico della sostanza: Non respirabile (Granuli o scaglie)		SF =	0
Tipologia di impianto:	Manuale TI =		0
Tipologia di processo:  Con apporto di energia termica nel processo		TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica: Con piano di manutenzione programmata		DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo: si PCC		PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]			3

Classe di rischio	Basso
Classe di rischio	Dassu

# Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 141		

## Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 142		

Mansione: Capo squadra - demolizioni manuali

### VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE

Tipo di valutazione: GIORNALIERA

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	LAeq (dBA)	Lpeak (dBC)	Te (min)
1	Installazione cantiere	68.0	82.0	48
2	Rafforzamento strutture	85.0	98.0	168
3	Demolizioni manuali	77.0	110.0	240
4	fisiologico	65.0	75.0	24
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti	480	
LEX,8h (dBA)	81.4	Minore Valore Sup. di Azione
Lpeak (dBC)	110.0	Minore Valore Inf. di Azione
Utilizzo DPI-u Valore massimo SNR del DPI-u	Consigliato	

### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 143		

#### VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,sum	Te	k
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Totale minuti 0.0

Minore **A(8) (m/s2)** 0.0 Valore di

Azione

Azione

#### VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

Post	azione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,max (m/s2)	Te (min)	k
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

 Totale minuti
 0.0

 Minore

 A(8) (m/s2)
 0.00

 Valore di

## Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00			
Data	02.05.14			
Pag 144				

#### VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Maschio	30,00
0.5	
25	0,85
30	0,97
25	1,00
30	0,90
Scarsa	0,90
continuo da 1 a 2 h	0,72
4	
14,43	
0	
0,00	Rischio Basso
	25 30 Scarsa continuo da 1 a 2 h 4 14,43

### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 145		

Mansione: Operaio comune polivalente

### **VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE**

Tipo di valutazione: GIORNALIERA

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	LAeq (dBA)	Lpeak (dBC)	Te (min)
1	Installazione cantiere	77.0	95.0	48
2	Scavo di fondazione	79.0	98.0	24
3	Confezione malta	82.0	107.0	48
4	Demolizioni parziali e scarico macerie	86.0	110.0	48
5	Assistenza impiantisti (formazione scanalature)	97.0	120.0	24
6	Assistenza murature	79.0	92.0	72
7	Assistenza intonaci tradizionali	75.0	85.0	72
8	Assistenza pavimenti e rivestimenti	74.0	85.0	72
9	Pulizia cantiere	74.0	80.0	48
10	Fisiologico	65.0	75.0	24

Totale minuti 480

**LEX,8h (dBA)** 85.3 Minore Valore Limite

**Lpeak (dBC)** 120.0 Minore Valore Inf. di Azione

Utilizzo DPI-u Obbligatorio

Valore massimo SNR del DPI-u 22.3

### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 146		

#### VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,sum	Te	k
1 Smerigliatrice angolare	3	5	1.5
2 Scanalatrice	5.9	5	1.5
3 Miscelatore	2.5	35	1.5
4 Trapano tassellatore	2.4	15	1.5
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Totale minuti 60.0

Minore **A(8) (m/s2)** 1.6 Valore di

Azione

#### VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,max (m/s2)	Te (min)	k
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti 0.0

Minore
A(8) (m/s2) 0.00 Valore di
Azione

### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 147		

#### VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Massa di riferimento (Mref)	Maschio	30,00
Posizione verticale (VM)	25	0,85
Spostam ento verticale (DM)	50	0,91
Posizione orizzontale (HM)	25	1,00
Angolo di asimmetria (AM)	0	1,00
Qualità della presa (CM)	Buona	1,00
Frequenza dei gesti (numero di atti al	continuo <1 ora	0,94
minuto) in relazione alla durata (FM)	1	
Massa Limite Raccomandata (RML)= Mref x VM x DM x HM x AM x CM x FM	21,81	
Massa Effettivamento Sollevato (R)	20	
Indice di Sollevamento = R / RML	0,92	R is chio Ac cettabile

### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 148		

#### **VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO**

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Leganti idraulici ( cementi agglomerati cementizi e calci idrauliche)

Indice di Gravità:	R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle	IG =	2
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 1 <= 10 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	2
Stato fisico della sostanza:	Respirabile	SF =	1
Tipologia di impianto:	A ciclo confinato	TI =	-3
Tipologia di processo:	Con apporto di energia meccanica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]		1	

Classe di rischio	Basso
-------------------	-------

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Calcestruzzo pre confezionato

Indice di Gravità:	R 43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle	IG =	2
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Temperatura di ebollizione < 50 ℃	SF =	1
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]		5	

Classe di rischio	Basso
•	

### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00
Data	02.05.14
Pag 149	

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Rasante

Indice di Gravità:	R 36 - Irritante per gli occhi	IG =	1
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Respirabile	SF =	1
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]		2,5	

Classe di rischio	Basso
-------------------	-------

### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00
Data	02.05.14
Pag 150	

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	adesivo in polvere a base cementizia

Indice di Gravità:	R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle	IG =	1
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Respirabile	SF =	1
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]		2,5	

Classe di rischio Basso
-------------------------

### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00
Data	02.05.14
Pag 1	51

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Idropittura a base di resine acriliche

Indice di Gravità:	non contiene sostanze pericolose IG =		
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		1
Stato fisico della sostanza:	Temperatura di ebollizione < 50 ℃ SF =		1
Tipologia di impianto:	Manuale TI =		0
Tipologia di processo:  Con apporto di energia termica nel processo		TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica: Con piano di manutenzione programmata		DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]			

Classe di rischio	Basso
-------------------	-------

### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev. 00		
Data	02.05.14	
Pag 152		

#### **VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO**

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Pittura

Indice di Gravità:	non contiene sostanze pericolose IG =		
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto		1
Stato fisico della sostanza:	Temperatura di ebollizione 50 - 150 ℃ SF =		0,5
Tipologia di impianto:	Manuale TI =		0
Tipologia di processo:  Con apporto di energia termica nel processo		TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica: Con piano di manutenzione programmata		DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]			

Classe di rischio	Basso
-------------------	-------

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Antiruggine

Indice di Gravità:  R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini		IG =	2
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza: Temperatura di ebollizione > 150 ℃		SF =	0
Tipologia di impianto:	ogia di impianto: Manuale		0
Tipologia di processo:  Con apporto di energia termica nel processo		TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica: Con piano di manutenzione programmata		DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo: si		PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]			3

Classe di rischio	Basso
Classe di rischio	Dassu

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 153		

### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 154		

Mansione: Tinteggiatore, verniciatore, gessista

#### **VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE**

Tipo di valutazione: GIORNALIERA

	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	LAeq (dBA)	Lpeak (dBC)	Te (min)
1	Stuccature e carteggiature	86.0	95.0	96
2	Tinteggiature, verniciature o stesura del gesso	70.0	90.0	288
3	Utilizzo Miscelatore elettrico	80.0	99.0	48
4	Manutenzione e pause tecniche	70.0	88.0	24
5	Fisiologico	65.0	75.0	24
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti 480

LEX,8h (dBA) 79.8 Minore Valore Inf. di Azione

Lpeak (dBC) 99.0 Minore Valore Inf. di Azione

Utilizzo DPI-u Non Necessario
Valore massimo SNR del DPI-u ---

### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 155		

#### VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,sum	Те	k
1 Utilizzo trapano miscelatore	2.5	48	1.5
2 Carteggiature con macchina	2.5	48	1.5
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Totale minuti 96.0

A(8) (m/s2) 1.7 Valore di Azione

Minore

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO

V <i>F</i>	ALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO VIBRAZIONI (	JURPO INTERO		
	Postazione, lavorazione o macchina utilizzata	aw,max (m/s2)	Te (min)	k
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Totale minuti 0.0

Minore
A(8) (m/s2) 0.00 Valore di
Azione

Produttore/Distributore:

Tipologia di processo:

Dispositivi di protezione tecnica:

Possibilità di contatto cutaneo:

### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 156		

#### VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Massa di riferimento (Mref)	Maschio	30,00
Posizione verticale (VM)	25	0,85
Spostam ento verticale (DM)	30	0,97
Posizione orizzontale (HM)	25	1,00
Angolo di asimmetria (AM)	0	1,00
Qualità della presa (CM)	Buona	1,00
Frequenza dei gesti (numero di atti al	continuo <1 ora	0,84
minuto) in relazione alla durata (FM)	4	
Massa Limite Raccomandata (RML)= Mref x VM x DM x HM x AM x CM x FM	20,78	
Massa Effettivamento Sollevato (R)	20	
Indice di Sollevamento = R / RML	0,96	R is chio Ac cettabile

#### **VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO**

Sostanza/Prodotto:	Pittura		
Indice di Gravità:	non contiene sostanze pericolose	IG =	
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Temperatura di ebollizione 50 - 150 ℃	SF =	0,5
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0

si

Indicatore di Rischio = (IG) \* (IFU) \* [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]

Con apporto di energia termica nel processo

Con piano di manutenzione programmata

Classe di rischio	Basso

TP =

DPT =

PCC =

0,5

-1

1,0

### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 157		

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Antiruggine

Indice di Gravità:	R 67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini	IG =	2
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)	IFU =	1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	Temperatura di ebollizione > 150 ℃	SF =	0
Tipologia di impianto:	Manuale	TI =	0
Tipologia di processo:	Con apporto di energia termica nel processo	TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica:	Con piano di manutenzione programmata	DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo:	si	PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]			3

Classe di rischio	Basso
-------------------	-------

### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 158		

Produttore/Distributore:	
Sostanza/Prodotto:	Pittura di fondo

R 65 - Nocivo: può causare danni polmonari in caso di ingestione		IG =	2
Frequenza d'uso:	Occasionalmente (dall' 1 al 10% dell' orario di lavoro settimanale)		1,0
Livello di esposizione:	> 0,1 <= 1 Kg o litri usati per settimana per addetto esposto	ILE =	1
Stato fisico della sostanza:	rico della sostanza: Temperatura di ebollizione > 150 ℃		0
Tipologia di impianto:	Manuale TI =		0
Tipologia di processo:  Con apporto di energia termica nel processo  TP =		TP =	0,5
Dispositivi di protezione tecnica: Con piano di manutenzione programmata DPT =		DPT =	-1
Possibilità di contatto cutaneo: si PCC =		PCC =	1,0
Indicatore di Rischio = (IG) * (IFU) * [(ILE) + (SF) + (TI) + (TP) + (DPT) + (PCC)]			3

	Classe di rischio	Basso
--	-------------------	-------

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 159		

Attività	Macchine ed attrezzature	
Data Inizio		
Data Fine		
Impresa/Lavoratore Autonomo		
Note		

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 160		

AUTOCARRO		
	Misure di prevenzione e	istruzioni per gli addetti
Prima dell'uso	verificare l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere verificare l'efficienza delle luci e dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo	
Durante l'uso	azionare il girofaro non trasportare persone all'interno del cassone adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata non superare la portata massima non superare l'ingombro massimo posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante il trasporto non caricare materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare segnalare tempestivamente eventuali guasti	
Dopo ľuso	eseguire le operazioni di revisione e manutenzione con particolare riguardo per i pneumatici e per l'impianto frenante segnalare eventuali anomalie di funzionamento pulire il mezzo e gli organi di comando	
	Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale	
- urti, colpi, im	patti, compressioni	- guanti
- oli minerali e	derivati	- calzature di sicurezza
- cesoiamento, stritolamento		- casco
- incendio		- tuta

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 161		

AUTOGRU				
	Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti			
Prima dell'uso	verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre di rotazione, allungamento o sollevamento del braccio controllare i percorsi e le aree di manovra verificare l'efficienza dei comandi applicare le apposite piastre per aumentare, se previsto, la superficie di appoggio degli stabilizzatori verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare uno spazio sufficiente e sicuro per il passaggio delle persone o delimitare la zona operativa con transenne, cavalletti o nastri segnatori azionare il girofaro			
Durante l'uso	preavvisare con segnalazione acustica l'inizio delle manovre prestare attenzione alle segnalazioni prima di procedere con le manovre possibilmente evitare, nella movimentazione del carico, di passare sopra i posti di lavoro e di transito eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale; i "tiri in diagonale" sono assolutamente vietati durante il lavoro notturno illuminare le zone d'operazione segnalare eventuali funzionamenti irregolari o situazioni ritenute a rischio non effettuare alcun intervento sugli organi in movimento mantenere puliti i comandi			
Dopo ľuso	non lasciare nessun carico sospeso posizionare la macchina ove previsto, arretrare il braccio telescopico ed azionare il freno di stazionamento eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni fornite dal fabbricante			
Possibili rischi connessi		Dispositivi di protezione individuale		
- contatto con	linee elettriche aeree	- guanti		
	oatti, compressioni	- calzature di sicurezza		
- punture, tagli	, abrasioni	- casco		
- rumore		- cuffie o tappi auricolari		
- oli minerali e derivati		- tuta		

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 162		

	DETONIEDA A DICCUIEDE		
	BETONIERA A BICCHIERE  Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti		
Prima dell'uso	verificare la presenza delle protezioni alla corona, agli organi		
Durante l'uso	non modificare le protezioni non eseguire lubrificazioni, pulizie, manutenzioni o riparazioni sugli organi in movimento le lavorazioni non devono comportare la movimentazione di carichi troppo pesanti o, in condizioni disagiate, utilizzare le attrezzature manuali messe a disposizione		
Dopo ľuso	disattivare i singoli comandi e la linea generale di alimentazione lasciare la macchina pulita e lubrificata controllare la permanenza di tutti i dispositivi di protezione		
	Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale		
<ul> <li>urti, colpi, impatti, compressioni</li> <li>punture, tagli, abrasioni</li> <li>elettrici</li> <li>rumore</li> <li>cesoiamento, stritolamento</li> <li>allergeni</li> <li>caduta di materiale dall'alto</li> <li>polveri, fibre</li> <li>getti, schizzi</li> </ul> <ul> <li>guanti</li> <li>calzature di sicurezza</li> <li>casco</li> <li>cuffie o tappi auricolari</li> <li>maschere respiratorie</li> <li>tuta</li> </ul>		<ul><li>calzature di sicurezza</li><li>casco</li><li>cuffie o tappi auricolari</li><li>maschere respiratorie</li></ul>	
- movin	- movimentazione manuale dei carichi		

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 163		

TAGLIAPIASTRELLE		
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti		
Prima dell'uso	verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e di terra visibili verificare l'efficienza della lama di protezione al disco verificare la regolarità delle protezioni agli organi di trasmissione verificare il corretto funzionamento dell'interruttore posizionare correttamente il cavo di alimentazione affinché non intralci i passaggi e non sia soggetto a calpestio	
Durante l'uso	mantenere l'area di lavoro sgombra dai materiali di scarto controllare il livello dell'acqua nella vaschetta utilizzare il carrello porta pezzi segnalare eventuali guasti o funzionamenti anomali	
Dopo ľuso	disinserire la linea elettrica di collegamento pulire la macchina, la vaschetta e le zone limitrofe eseguire i lavori di manutenzione secondo le indicazioni fornite dal fabbricante	
Possibili rischi connessi:		Dispositivi di protezione individuale
- punture, tagli	, abrasioni	- guanti
- elettrici		- calzature di sicurezza
- rumore		- cuffie o tappi auricolari
- polveri, fibre		- tuta

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 164		

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI			
	Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti		
Prima dell'uso	verificare la presenza e la funzionalità delle protezioni verificare la pulizia dell'area circostante verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro verificare l'integrità dei collegamenti elettrici verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione		
Durante l'uso	afferrare saldamente l'utensile non abbandonare l'utensile ancora in moto indossare i dispositivi di protezione individuale		
Dopo ľuso	lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali lasciare la zona circostante pulita verificare l'efficienza delle protezioni segnalare le eventuali anomalie di funzionamento		
Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale		Dispositivi di protezione individuale	
- punture, tagli	gli, abrasioni - guanti		
- elettrici		- calzature di sicurezza	
- rumore		- cuffie o tappi auricolari	
		- occhiali	

### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 165		

### **SMERIGLIATRICE ANGOLARE (FLEX)**

Descrizione: La smerigliatrice angolare a disco o a squadra, più conosciuta come mola a disco o flessibile o flex è un utensile portatile che reca un disco ruotante la cui funzione è a

o flessibile o flex, è un utensile portatile che reca un disco ruotante la cui funzione è, a				
seconda del tipo di disco (abrasivo o diamantato), quella di tagliare, smussare, lisciare				
superfici anche	superfici anche estese.			
	Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti			
Prima dell'uso	Verificare gli accoppiamenti degli organi rotanti per valutarne lo stato di usura Verificare lo stato di usura e la funzionalità dei cuscinetti per valutare l'opportunità della loro lubrificazione o sostituzione Verificare il corretto posizionamento dei carter e di tutte le protezioni da organi mobili Verificare che non siano fissate all'attrezzo mediante catene e cordicelle le chiavi del mandrino Prima di riavviare il flessibile, verificare, spingendo con la mano, se il moto del disco è libero o ostacolato Verificare che il disco montato sia appropriato all'uso Verificare lo stato di usura del disco abrasivo Verificare il fissaggio del disco			
Durante l'uso	Verificare il fissaggio del disco  Utilizzare l'attrezzo tenendolo ben saldo ed assumendo una corretta posizione di equilibrio  Tenere sempre asciutte e prive di olii e grasso le impugnature dell'utensile  Durante la lavorazione si dovrà evitare di esercitare una eccessiva pressione sull'attrezzo e fermare il disco sul pezzo in lavorazione  Eseguire la lavorazione con movimento pendolare  Evitare di bloccare il pezzo in lavorazione con le mani, piedi né con altro mezzo di fortuna, ricorrendo a mezzi idonei per bloccare il pezzo  Se si è costretti ad usare prolunghe per alimentare l'attrezzo le stesse dovranno essere adeguatamente dimensionate in funzione della potenza richiesta  Se si interrompe la lavorazione provvedere staccare il circuito di alimentazione elettrica  Non usare l'attrezzo in luoghi umidi o in presenza di acqua  Se si è costretti ad usare prolunghe per alimentare l'attrezzo le stesse dovranno essere adeguatamente dimensionate in funzione della potenza richiesta			
Dopo ľuso	eseguire le operazioni di revisione e manutenzione segnalare eventuali anomalie di funzionamento pulire l'attrezzo			
Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale		Dispositivi di protezione individuale		
- urti, colpi, impatti, compressioni, lacerazioni		- guanti		
- folgorazione		- calzature di sicurezza		
- vibrazioni		- tuta		

## vibrazioni - occhiali di protezione

### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 166		

#### TRAPANO ELETTRICO

Descrizione: Il trapano è un utensile di uso comune, adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi materiale (legno, metallo, calcestruzzo, ecc.), ad alimentazione prevalentemente elettrica.

Esso è costituito essenzialmente da un motore elettrico, da un giunto meccanico (mandrino) che, accoppiato ad un variatore, produce un moto di rotazione e percussione, e dalla punta vera e propria.

Il moto di percussione può mancare nelle versioni più semplici dell'utensile, così come quelle più sofisticate possono essere corredate da un dispositivo che permette di invertire il moto della punta

della purita.	della punta.		
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti			
Prima dell'uso	Verificare gli accoppiamenti degli organi rotanti per valutarne lo stato di usura Verificare lo stato di usura e la funzionalità dei cuscinetti per valutare l'opportunità della loro lubrificazione o sostituzione Verificare il corretto posizionamento dei carter e di tutte le protezioni da organi mobili Verificare che non siano fissate all'attrezzo mediante catene e cordicelle le chiavi del mandrino		
Durante l'uso	di equilibrio Tenere sempre asciutte e prive di Se si è costretti ad usare prolungh dovranno essere adeguatamente o richiesta Se si interrompe la lavorazione pro elettrica Non usare l'attrezzo in luoghi umio Evitare di esercitare durante l'uso danneggiare la punta ed evitare di lavorazione Valutare la durezza del pezzo in la punta con la conseguente sfuggita Se il pezzo in lavorazione è tale da	pressioni eccessive per evitare il rischio di arrestare il moto del trapano sul pezzo in avorazione al fine di evitare il blocco della	
Dopo ľuso	eseguire le operazioni di revisione e manutenzione segnalare eventuali anomalie di funzionamento pulire l'attrezzo		
	ossibili rischi connessi	Dispositivi di protezione individuale	
<ul><li>urti, colpi, imp</li><li>folgorazione</li><li>vibrazioni</li></ul>			

Rev.	00
Data	02.05.14
Pag 167	

AVVITATORE ELETTRICO		
Descrizione: L'avvitatore elettrico è un utensile elettrico di uso comune nel cantiere edile,		
commercializzato in tipi alimentati sia in bassa che in bassissima tensione.		
	Misure di prevenzione e ist	ruzioni per gli addetti
Prima dell'uso	Verificare gli accoppiamenti degli organi rotanti per valutarne lo stato di usura Verificare lo stato di usura e la funzionalità dei cuscinetti per valutare l'opportunità della loro lubrificazione o sostituzione Verificare il corretto posizionamento dei carter e di tutte le protezioni da organi mobili	
Durante l'uso	Utilizzare l'attrezzo tenendolo ben saldo ed assumendo una corretta posizione di equilibrio Tenere sempre asciutte e prive di olii e grasso le impugnature dell'utensile Se si è costretti ad usare prolunghe per alimentare l'attrezzo le stesse dovranno essere adeguatamente dimensionate in funzione della potenza richiesta Se si interrompe la lavorazione provvedere staccare il circuito di alimentazione elettrica Non usare l'attrezzo in luoghi umidi o in presenza di acqua	
Dopo ľuso	eseguire le operazioni di revisione e manutenzione segnalare eventuali anomalie di funzionamento pulire l'attrezzo	
Possibili rischi	connessi	Dispositivi di protezione individuale
	oatti, compressioni	- guanti
- esplosioni		- calzature di sicurezza
- folgorazione		- tuta
- vibrazioni		- occhiali di protezione

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 168		

BATTIPIASTRELLE			
Descrizione: Utensile elettrico per la posa in opera di piastrelle.			
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti			
	Tutti gli organi mobili dovranno essere lubrificati avendo cura di ripristinare tutte		
	le protezioni asportate, manomess		
	•	nza di punti di ossidazione che possa	
		a macchina e, se necessario bisognerà	
	provvedere alla relativa rimozione		
Prima dell'uso	Prima dell'introduzione in cantiere di utensili, attrezzature a motore, macchinari		
el.,	e mezzi d'opera e periodicamente durante le lavorazioni, dovranno essere		
Ö Ö		tato manutentivo ad opera di personale	
Ë	,	lle eventuali necessarie riparazioni.	
Ē	Qualora vengano compiute operaz	• •	
		a, bisognerà utilizzare solo ricambi ed	
	accessori originali, come previsto		
	non modificare alcuna parte della		
		evono essere controllati tutti i dispositivi atti a	
	ridurre le vibrazioni prodotte dalla macchina.		
	Per portare l'alimentazione nei luoghi dove non è presente un quadro elettrico, occorreranno prolunghe la cui sezione deve essere adequatamente		
	dimensionata in funzione della potenza richiesta. Il cavo da utilizzare è quello		
	per posa mobile. I cavi di alimentazione devono essere disposti in maniera tale da non intralciare i posti di lavoro o passaggi. Controllare che i cavi di		
•	alimentazione della stessa e quelli usati per derivazioni provvisorie non		
, us	presentino parti logore nell'isolamento. L'uso dei cavi deteriorati è		
te I	tassativamente vietato.		
Durante l'uso	E' assolutamente vietato mettere fuori uso i dispositivi di sicurezza, togliendo,		
DG	bloccando, sostituendo valvole, interruttori automatici, molle, ecc. con altri di		
	diversa taratura o peggio ancora utilizzando sistemi di fortuna.		
	Nel caso di sospensione temporanea delle lavorazioni deve essere tolta		
	l'alimentazione all'apparecchiatura elettrica.		
	Nel caso che il lavoratore impiegato sia sempre lo stesso dovranno essere		
	evitati turni di lavoro lunghi e continui		
So	Riporre la macchina previa la sua pulizia.		
	Controllo dei dispositivi e dei carter di protezione.		
Dopo I'uso	Eventuali malfunzionamenti devono essere subito segnalati.		
		,	
	Possibili rischi connessi	Dispositivi di protezione individuale	
Cesoiamenti		Guanti specifici per il tipo di lavoro	
Stritolamenti		Elmetto Otenretetteri enetemici e suffic	
Impatti		Otoprotettori anatomici o cuffie	
Lacerazioni Rumore		Maschere specifiche per il tipo di lavorazione	
Vibrazioni		Scarpe di sicurezza (con suola	
VIDIAZIUIII		imperforabile)	
		impendiabile)	

### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 169		

# Analisi dei fattori di rischio correlati alle interferenze tra le attività di Cantiere

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 170		

Data Inizio	01/04/2013
Data Fine	06/04/2013
Durata interferenza (giorni)	6

Fase Lavorativa	Impresa/Lavoratore autonomo
Intonaci	
Pavimenti e rivestimenti	

	Mezzi e Attrezzature	NO
	Servizi	NO
Interferenza dovuta a utilizzo	Apprestamenti di Sicurezza	NO
contemporaneo di:	Prodotti Usati	NO
	Aree di lavoro	SI
	Vie di accesso, piazzali e parcheggi	NO
	Aree di stoccaggio	NO

Compatibilità delle Attività Interferenti	Le lavorazioni sono tra loro compatibili adottando le misure di prevenzione e protezione predisposte dai documenti della sicurezza di cantiere accettati ed approvati
Misure di Prevenzione e Protezione	Informare le maestranze operanti in cantiere riguardo i lavori e l'ubicazione degli stessi.
Documenti di riferimento	Verbale di Formazione (obbligo di informazione ai lavoratori per le attività specifiche) Verbale Riunione di Coordinamento Verbali di Ispezione e Verifica in Cantiere

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 171		

Data Inizio	10/04/2013
Data Fine	16/04/2013
Durata interferenza (giorni)	7

Fase Lavorativa	Impresa/Lavoratore autonomo
Pavimenti e rivestimenti	
Tinteggiatura	

	Mezzi e Attrezzature	NO
	Servizi	NO
Interferenza dovuta a utilizzo	Apprestamenti di Sicurezza	NO
contemporaneo di:	Prodotti Usati	NO
	Aree di lavoro	SI
	Vie di accesso, piazzali e parcheggi	NO
	Aree di stoccaggio	NO

Compatibilità delle Attività Interferenti	Le lavorazioni sono tra loro compatibili adottando le misure di prevenzione e protezione predisposte dai documenti della sicurezza di cantiere accettati ed approvati
Misure di Prevenzione e Protezione	Informare le maestranze operanti in cantiere riguardo i lavori e l'ubicazione degli stessi.
Documenti di riferimento	Verbale di Formazione (obbligo di informazione ai lavoratori per le attività specifiche) Verbale Riunione di Coordinamento Verbali di Ispezione e Verifica in Cantiere

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 172		

Data Inizio	19/04/2013
Data Fine	22/04/2013
Durata interferenza (giorni)	4

Fase Lavorativa	Impresa/Lavoratore autonomo
Tramezzature	
Impianti idrosanitari	

	Mezzi e Attrezzature	NO
	Servizi	NO
Interferenza dovuta a utilizzo	Apprestamenti di Sicurezza	NO
contemporaneo di:	Prodotti Usati	NO
	Aree di lavoro	SI
	Vie di accesso, piazzali e parcheggi	NO
	Aree di stoccaggio	NO

Compatibilità delle Attività Interferenti	Le lavorazioni sono tra loro compatibili adottando le misure di prevenzione e protezione predisposte dai documenti della sicurezza di cantiere accettati ed approvati
Misure di Prevenzione e Protezione	Informare le maestranze operanti in cantiere riguardo i lavori e l'ubicazione degli stessi.
Documenti di riferimento	Verbale di Formazione (obbligo di informazione ai lavoratori per le attività specifiche) Verbale Riunione di Coordinamento Verbali di Ispezione e Verifica in Cantiere

_	00	
Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 173		

Data Inizio	23/04/2013
Data Fine	24/04/2013
Durata interferenza (giorni)	2

Fase Lavorativa	Impresa/Lavoratore autonomo
Tramezzature	
Impianti di condizionamento	

	Mezzi e Attrezzature	NO
	Servizi	NO
Interferenza dovuta a utilizzo	Apprestamenti di Sicurezza	NO
contemporaneo di:	Prodotti Usati	NO
	Aree di lavoro	SI
	Vie di accesso, piazzali e parcheggi	NO
	Aree di stoccaggio	NO

Compatibilità delle Attività Interferenti	Le lavorazioni sono tra loro compatibili adottando le misure di prevenzione e protezione predisposte dai documenti della sicurezza di cantiere accettati ed approvati
Misure di Prevenzione e Protezione	Informare le maestranze operanti in cantiere riguardo i lavori e l'ubicazione degli stessi.
Documenti di riferimento	Verbale di Formazione (obbligo di informazione ai lavoratori per le attività specifiche) Verbale Riunione di Coordinamento Verbali di Ispezione e Verifica in Cantiere

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 174		

Data Inizio	25/04/2013
Data Fine	08/05/2013
Durata interferenza (giorni)	14

Fase Lavorativa	Impresa/Lavoratore autonomo
Tramezzature	
Impianti elettrici	

	Mezzi e Attrezzature	NO
	Servizi	NO
Interferenza dovuta a utilizzo	Apprestamenti di Sicurezza	NO
contemporaneo di:	Prodotti Usati	NO
	Aree di lavoro	SI
	Vie di accesso, piazzali e parcheggi	NO
	Aree di stoccaggio	NO

Compatibilità delle Attività Interferenti	Le lavorazioni sono tra loro compatibili adottando le misure di prevenzione e protezione predisposte dai documenti della sicurezza di cantiere accettati ed approvati	
Misure di Prevenzione e Protezione	Informare le maestranze operanti in cantiere riguardo i lavori e l'ubicazione degli stessi.	
Documenti di riferimento	Verbale di Formazione (obbligo di informazione ai lavoratori per le attività specifiche) Verbale Riunione di Coordinamento Verbali di Ispezione e Verifica in Cantiere	

#### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00		
Data	02.05.14		
Pag 175			

### Modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento

Nell'opera si prevede che la realizzazione di alcune lavorazioni potrebbe essere affidata contemporaneamente a lavoratori autonomi o a diverse imprese esecutrici.

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori prima dell'avvio delle lavorazioni che saranno realizzate contemporaneamente da diverse imprese o lavoratori autonomi, e in riferimento alle criticità evidenziate nel cronoprogramma convocherà una specifica riunione. In tale riunione si programmeranno le azioni finalizzate alla cooperazione ed il coordinamento delle attività contemporanee, la reciproca informazione tra i responsabili di cantiere, nonché gli interventi di prevenzione e protezione in relazione alle specifiche attività ed ai rischi connessi alla presenza simultanea o successiva delle diverse imprese e/o lavoratori autonomi, ciò anche al fine di prevedere l'eventuale utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, dispositivi di protezione collettiva, ponteggi e mezzi di sollevamento. Tale azione ha anche l'obiettivo di definire e regolamentare a priori l'utilizzazione degli impianti comuni appena citati.

In fase di realizzazione, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori sarà il responsabile di questa attività di coordinamento. Durante la realizzazione dell'opera si provvederà ad indire le opportune riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi. Data la specificità dei lavori, tali riunioni è opportuno che avvengano nei periodi immediatamente precedenti alla presenza in cantiere di diverse imprese o lavoratori autonomi che potrebbero causare interferenze allo svolgimento in sicurezza dei lavori, o comunque, all'avvio delle lavorazioni che espongono maggiormente a rischi. Alla riunione di coordinamento interverranno il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il committente o il responsabile dei lavori se nominato, i datori di lavoro ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi interessati dalle interferenze.

I contenuti delle riunioni di coordinamento saranno registrate su verbali firmati da tutti i partecipanti, la cui distribuzione alle parti interessate e la cui conservazione è a cura del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Le imprese esecutrici delle opere indicate riceveranno dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinate ad operare.

Tutte le attività di coordinamento e reciproca informazione saranno opportunamente documentate.

### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00		
Data	02.05.14		
Pag 176			

Le imprese appaltatrici interessate alla realizzazione delle opere che avessero la necessità di affidare opere in sub - appalto ad imprese terze e/o lavoratori autonomi sono obbligate a richiedere preventiva autorizzazione alla committenza ed al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00		
Data	02.05.14		
Pag 177			

#### Gestione dell'emergenza

#### Indicazioni generali

Sarà cura dell'Impresa principale organizzare il servizio di emergenza ed occuparsi della formazione del personale addetto.

L'impresa principale dovrà assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano informati dei nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza; dovrà inoltre esporre in posizione visibile le procedure da adottarsi unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi esterni.

In cantiere dovrà essere affissa adeguata segnaletica di sicurezza per l'individuazione delle vie d'esodo.

#### Assistenza sanitaria e pronto soccorso

Posizionamento dei presidi di pronto soccorso

L'ubicazione dei presidi di pronto soccorso è indicata nel lay-out di cantiere allegato.

#### Procedure di Pronto Soccorso

Nell'eventualità si verificasse un incidente/malore grave eseguire le seguenti procedure:

#### PROTEGGERE

Proteggere se stesso evitando di diventare una seconda vittima, allertare le persone presenti in cantiere del pericolo e dare istruzioni per il loro allontanamento;

Verificare che non sussistano condizioni di ulteriore pericolo per la vittima; rimuovere la causa del pericolo e/o mettere in sicurezza la vittima.

#### 2. AVVERTIRE

Avvertire immediatamente il "118" fornendo all'operatore i seguenti dati:

descrizione sintetica dell'infortunio/malore;

ubicazione del cantiere e modalità di raggiungimento:

altri elementi ritenuti utili per l'agevole raggiungimento dei mezzi di soccorso (area montana, presenza di fitta vegetazione, area densamente urbanizzata, ecc.);

### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00		
Data	02.05.14		
Pag 178			

Nel caso in cui il soccorso venga effettuato con ambulanza ed il cantiere fosse difficilmente individuabile, accordarsi con l'operatore del "118" per l'attesa del mezzo di soccorso presso un luogo di facile raggiungimento; un lavoratore, dal luogo di attesa, si incaricherà di condurre l'ambulanza presso il cantiere;

Nel caso in cui il soccorso venga effettuato tramite elicottero comunicare la posizione di un'area idonea all'atterraggio e prossima al cantiere; agevolare l'individuabilità dell'area da parte del mezzo di soccorso con la presenza di un lavoratore che segnali la zona di atterraggio.

#### SOCCORRERE

Indossare presidi sanitari mono-uso al fine di limitare il rischio infettivo durante il soccorso (guanti in lattice, mascherine, visiere paraschizzi);

Rassicurare la vittima qualora fosse cosciente con eventualmente la collaborazione di altri soggetti;

non spostare la persona dal luogo dell'incidente a meno di un pericolo di vita imminente; Prestare alla vittima le prime cure in attesa del mezzo di soccorso.

#### PROFILASSI

Dopo aver prestato un soccorso:

Procedere alla pulizia del proprio corpo;

Eliminare i presidi mono-uso e, se autorizzati, i liquidi biologici della vittima.

Dotazioni per il pronto soccorso (aziende o unità produttive di gruppo A e B - DM 388/2003)

La cassetta di pronto soccorso dovrà essere costantemente integrata e completa nella sua dotazione al fine di garantire il corretto stato d'uso; il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso è il seguente:

- guanti sterili monouso (5 paia);
- visiera paraschizzi;
- flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro;
- flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0, 9%) da 500 ml;
- compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole;

### Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00		
Data	02.05.14		
Pag 179			

- compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole;
- teli sterili monouso;
- pinzette da medicazione sterili monouso;
- confezione di rete elastica di misura media;
- confezione di cotone idrofilo;
- confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso;
- rotoli di cerotto alto cm 2,5;
- un paio di forbici;
- · lacci emostatici;
- ghiaccio pronto uso (due confezioni);
- sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;
- termometro;
- apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

#### Prevenzione Incendi

Posizionamento dei presidi antincendio

L'ubicazione dei presidi antincendio è indicata nel lay-out di cantiere allegato.

TIPO	CLASSE			
	Α	В	C-E	D
	solidi carta, legna, gomma, tessuti, lana, ecc.	liquidi vernici, resine, benzina, ecc.	apparecchiature impianti elettrici, a gas metano, ad acetilene, ecc.	metalli potassio, magnesio, sodio, ecc.
Anidride carbonica (CO2)	NO	SI ottimo in ambienti chiusi	SI ottimo in ambienti chiusi	NO
Polvere	SI buona con carica antibrace	SI ottima anche all'aperto	SI ottima anche all'aperto	SI ottima
Acqua	SI ottimo	NO	NO conduce elettricità	NO

O V F		Rev.	00
Corso V. Emanuele II n°70 Torino	Piano di Sicurezza e Coordinamento	Data	02.05.14
Tomio		Pag 1	80

Schiuma meccanica	SI ottimo	SI buono	NO conduce elettricità	NO
Alogenati	SI buono	SI ottimo	SI ottimo	NO

#### Misure preventive

- fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio:
- ridurre la probabilità di insorgenza di incendio;
- predisporre e mantenere sempre sgombre e agibili le vie e le uscite d'emergenza;
- predisporre procedure e mezzi per una rapida segnalazione ed estinzione dell'incendio;
- delimitare/segnalare, vietare di fumare e predisporre adeguati strumenti di estinzione nei luoghi ove sussiste il pericolo di incendio/esplosione;
- non costituire depositi di legname di grosse dimensioni (eventualmente frazionare i depositi in più punti adeguatamente distanziati);
- non stoccare sostanze e preparati pericolosi (vernici, solventi, bombole gas, ecc.) in notevoli quantità (eventualmente frazionare i depositi in più punti adeguatamente distanziati, areati e protetti da alte temperature);
- mantenere in efficienza, tramite ispezioni periodiche, l'impianto elettrico, di messa a terra e contro le scariche atmosferiche;
- qualora vengano eseguite lavorazioni con l'uso di attrezzature che possano innescare incendi/esplosioni e/o con preparati pericolosi, assicurarsi di:
- non eseguire lavorazioni limitrofe che possano aumentare le probabilità di innesco di incendio/esplosione;
- non coinvolgere personale non addetto alla specifica lavorazione.
- qualora vengano eseguite lavorazioni in vicinanza di reti tecnologiche trasportanti fluidi infiammabili segnalare la condotta ed eseguire le lavorazioni con particolare cautela;
- le lavorazioni su reti tecnologiche trasportanti fluidi infiammabili devono essere eseguite da personale specializzato.

## Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 181		

Procedure in caso di incendio e/o esplosione

Nell'eventualità si verificasse un incendio/esplosione eseguire le seguenti procedure:

#### 1. PROTEGGERE

Allertare le persone presenti in cantiere del pericolo e dare istruzioni per il loro allontanamento;

Togliere tensione elettrica manovrando sul quadro principale di cantiere;

Allontanare, senza mettere a repentaglio l'incolumità delle persone, mezzi/attrezzature e materiali che potrebbero alimentare l'incendio/esplosione;

Tentare di circoscrivere ed estinguere l'incendio tramite un addetto munito di estintore, posizionato a circa 3 m dall'incendio, con direzione del getto alla base delle fiamme.

## 2. AVVERTIRE

Avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco al numero telefonico "115".

#### SOCCORRERE

Qualora ci fossero persone coinvolte nell'incendio sottrarle dalle zone di pericolo e adottare le procedure di pronto soccorso.

#### Intossicazione

- mantenere sempre sgombre e agibili le vie e le uscite d'emergenza;
- non stoccare sostanze e preparati pericolosi (vernici, solventi, bombole gas, ecc.) in notevoli quantità (eventualmente frazionare i depositi in più punti adeguatamente distanziati, areati e protetti da alte temperature);
- in caso di lavorazioni in ambienti chiusi con l'utilizzo di materiali rilascianti sostanze volatili assicurare una adeguata ventilazione ed utilizzare idonei DPI;
- qualora vengano eseguite lavorazioni in vicinanza di reti tecnologiche trasportanti gas tossici segnalare la condotta ed eseguire le lavorazioni con particolare cautela;
- le lavorazioni su reti tecnologiche trasportanti gas tossici devono essere eseguite da personale specializzato.

## Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 182		

Procedure in caso di esalazione di sostanze tossiche

La presenza di gas tossici è riconoscibile qualora:

- insorgano nella vittima sintomi acuti e/o tali sintomi coinvolgano più persone;
- si utilizzino sostanze chimiche, ancorché in ambienti chiusi.

Nell'eventualità ciò si verificasse eseguire le seguenti procedure:

#### PROTEGGERE

Allertare le persone presenti in cantiere del pericolo e dare istruzioni per il loro allontanamento;

Togliere tensione elettrica manovrando sul quadro principale di cantiere e non accendere fiamme:

Aerare i luoghi di lavoro

#### 2. AVVERTIRE

Avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco al numero telefonico "115" e, nel caso di vittime, il "118".

#### SOCCORRERE

Qualora ci fossero persone intossicate sottrarle dalle zone di pericolo, indossando appositi DPI, e adottare le procedure di pronto soccorso

## Allagamento

- mantenere sempre sgombre e agibili le vie e le uscite d'emergenza;
- qualora vengano eseguite lavorazioni in vicinanza di reti tecnologiche di grande portata e trasportanti liquidi segnalare la condotta ed eseguire le lavorazioni con particolare cautela;
- eseguire le lavorazioni su reti tecnologiche con personale specializzato.
- mantenere sempre sgombre e agibili le vie e le uscite d'emergenza;

## Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 183		

- qualora vengano eseguite lavorazioni in vicinanza di reti tecnologiche di grande portata e trasportanti liquidi segnalare la condotta ed eseguire le lavorazioni con particolare cautela;
- eseguire le lavorazioni su reti tecnologiche con personale specializzato.

## Procedure in caso di allagamento

Nell'eventualità si verificasse un allagamento eseguire le seguenti procedure:

#### PROTEGGERE

Allertare le persone presenti in cantiere del pericolo e dare istruzioni per il loro allontanamento;

Togliere tensione elettrica manovrando sul quadro principale di cantiere.

#### AVVERTIRE

Avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco al numero telefonico "115" e, nel caso di vittime, il "118".

#### SOCCORRERE

Qualora ci fossero persone in pericolo di annegamento sottrarle dalle zone di minaccia e adottare le procedure di pronto soccorso.

## Seppellimento

- le lavorazioni che comportano il pericolo di seppellimento devono essere costantemente monitorate da un preposto che, a distanza di sicurezza, coordini i lavori e, in caso di emergenza, avverta i soccorritori;
- mantenere sempre sgombre e agibili le vie e le uscite d'emergenza.
- le lavorazioni che comportano il pericolo di seppellimento devono essere costantemente monitorate da un preposto che, a distanza di sicurezza, coordini i lavori e, in caso di emergenza, avverta i soccorritori;
- mantenere sempre sgombre e agibili le vie e le uscite d'emergenza.

## Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 184		

Procedure in caso di seppellimento

Nell'eventualità avvenisse il seppellimento di persone eseguire le seguenti procedure:

#### PROTEGGERE

Allertare le persone presenti in cantiere del pericolo e dare istruzioni per il loro allontanamento.

#### AVVERTIRE

Avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco al numero telefonico "115" ed il soccorso pubblico al numero telefonico "118

#### SOCCORRERE

Sottrarre le persone dalle zone di minaccia adottando ogni precauzione al fine di evitare pericoli per i soccorritori e adottare le procedure di pronto soccorso

## Sospensione con imbracatura

Inquadramento dell'emergenza

La sospensione con imbracatura genera le seguenti condizioni lesive per il lavoratore:

- oscillazione del corpo;
- sollecitazioni trasmesse dall'imbracatura al corpo;
- sospensione inerte del corpo del lavoratore.

In particolare la sospensione può portare alla perdita di conoscenza inducendo la cosiddetta "patologia causata dall'imbracatura", che consiste in un rapido peggioramento delle funzioni vitali entro 20 minuti dall'accadimento, qualunque sia il modello di imbracatura utilizzato.

Ulteriore elemento di pericolo può essere indotto dall'urto del corpo con elementi che possono portare lesioni più o meno gravi (trauma cranico, fratture, ferite, abrasioni, ecc.).

## Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 185		

Per ridurre gli effetti lesivi della sospensione, oltre che adottare gli opportuni DPI, i relativi accessori e limitare la caduta libera, è necessario che il lavoratore sia soccorso nell'arco di breve tempo; adottando i seguenti accorgimenti:

- presenza di almeno un lavoratore che vigili costantemente l'attuarsi dei lavori;
- presenza di apprestamenti e analisi di procedure di recupero, nel caso ciò non rechi pregiudizio alla sicurezza dell'infortunato e dei soccorritori.

## Procedure da adottare per il soccorso

- Sospendere le lavorazioni;
- Verificare l'integrità fisica del lavoratore (da luogo sicuro) tramite un breve colloquio con lo stesso;
- Adoperarsi, con richiami verbali e/o con assistenza diretta dall'impalcatura, per facilitare il riposizionamento del lavoratore su piani di lavoro idonei;
- Accompagnare il lavoratore presso il più vicino "pronto soccorso" per i dovuti controlli sanitari;
- Verificare l'integrità/funzionalità dei sistemi anticaduta e delle impalcature (ancoraggi, piani di lavoro, parapetti, reti di protezione ecc.).

Procedure da adottare per il soccorso ove il lavoratore abbia subito traumi fisici

Nell'eventualità il lavoratore abbia subito traumi fisici (perdita di conoscenza, trauma cranico, fratture, ferite, abrasioni, ecc.) è strettamente necessario attenersi alle seguenti procedure:

#### AVVERTIRE

Avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco al numero telefonico "115" ed il soccorso pubblico al numero telefonico "118".

## 2. INFORMARE

Fornire ai soccorritori tutte le informazioni necessarie inerenti il luogo di lavoro, tipologia del sistema di trattenuta, tipo/modalità di caduta ed eventuali impatti subiti dal lavoratore.

## Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 186		

## **Biologico**

#### Definizioni

Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. definisce come agente biologico qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

## Valutazione dei rischio biologico

Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. prescrive che nei luoghi di lavoro sia effettata la valutazione del rischio biologico; il datore di lavoro, nella valutazione del rischio, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative; nei punti che seguono vengono date le indicazioni riferite all'esito della valutazione:

## Misure preventive generali

In tutte le attività, per le quali la valutazione evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro attua misure tecniche,

## Procedure in caso di contaminazione biologica

Nell'eventualità si verificasse una grave contaminazione eseguire le seguenti procedure:

## 1. PROTEGGERE

Allertare le persone presenti in cantiere del pericolo e dare istruzioni per il loro allontanamento;

Assicurarsi che non vi sia personale in cantiere contaminato.

## 2. AVVERTIRE

Avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco al numero telefonico "115" e, nel caso di vittime, il "118"; Allertare, inoltre, l'ASL locale.

#### SOCCORRERE

## Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 187		

Qualora ci fossero persone contaminate sottrarle dalle zone di minaccia con l'utilizzo di idonei DPI e adottare le procedure di pronto soccorso

#### Evacuazione

Nel lay-out di cantiere allegato al presente documento sono indicate le vie di esodo e le uscite di sicurezza.

Per ciascuna zona di lavoro è stata prevista una idonea via di fuga sicura e chiaramente segnalata.

È necessario mantenere pulite ed in ordine le zone di lavoro per evitare intralci in caso di evacuazione.

Per ogni fase di cantiere verranno coordinate le imprese presenti (nel caso in cui siano presenti più imprese) e durante le riunioni di coordinamento verranno resi noti i nominati degli addetti alla evacuazione e coordinate fra le imprese le attività di evacuazione. Ogni impresa avrà l'onere di formare ed informare i propri lavoratori in merito alle corrette procedure di sicurezza.

Per le fasi di cantiere durante le quali opera un'unica impresa, sarà compito dell'impresa stessa organizzare la squadra di evacuazione dopo aver adeguatamente informato e formato i lavoratori e gli addetti alla evacuazione sulle procedure di sicurezza.

## Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 188		

## Segnaletica di Sicurezza sul posto di Lavoro

In conformità al Titolo V del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. devono essere utilizzati colori di sicurezza e di contrasto, nonché i colori del simbolo, riportati nella seguente tabella.

Colore	Forma	Significato o Scopo	Indicazioni e precisazioni
	$\mathcal{O}$	Segnali di divieto	Atteggiamenti Pericolosi
Rosso		Pancanama	Alt, arresto dispositivi di interruzione di emergenza Sgombero
110000		Materiali o Attrezzature Antincendio	Identificazione e ubicazione
Giallo o Giallo- Arancio		Segnali di avvertimento	Attenzione Cautela, Verifica
Azzurro			Comportamento o azione specifica - obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale
Verde		0	Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali
Verue		Situazione di Sicurezza	Ritorno alla normalità

Le caratteristiche dei cartelli cambiano a seconda che si tratti di:

0	Cartelli di divieto	Cartelli antincendio
	Forma rotonda Pittogramma nero su fondo bianco, bordo e banda rossa	Forma quadrata o rettangolare Pittogramma bianco su fondo rosso
	Cartelli di avvertimento	Cartelli di prescrizione
	Forma triangolare Pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero	Forma rotonda Pittogramma bianco su fondo azzurro
	Cartelli di salvataggio	
	Forma quadrata o rettangolare Pittogramma bianco su fondo verde	

Nelle tavole allegate al presente documento sono indicati i principali elementi della segnaletica di sicurezza da installare in cantiere.

## Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 189		

## Metodologia per la verifica e il controllo dell'avanzamento in sicurezza delle opere

I lavori considerati nel presente piano devono essere oggetto di verifica e monitoraggio costante al fine di garantire standard qualitativi di sicurezza in ogni luogo e fase di lavorazione.

A tal fine si è provveduto all'implementazione delle seguenti procedure di controllo:

- Prima dell'esecuzione dei lavori contemplati nel presente piano, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori in sicurezza dovrà informare il Datore di Lavoro dell'impresa interessata riguardo alle misure di prevenzione previste.
- Se il Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori lo riterrà necessario provvederà ad effettuare un sopralluogo ispettivo e alla redazione di un'opportuna scheda di verifica.
- Tale scheda sarà tempestivamente notificata al Committente, per i provvedimenti del caso, qualora si dovessero riscontrare situazioni di non conformità alle prescrizioni impartite.
- Nel caso si renda necessario operare interventi non contemplati nel presente piano si provvederà alla revisione dello stesso ed all'implementazione di schede idonee agli interventi da realizzare.
- Le fasi di lavoro saranno precedute da una riunione di coordinamento alla quali saranno presenti i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi interessati, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il committente o il responsabile dei lavori

## Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 190		

## Criteri di accettazione dei Piani Operativi di Sicurezza

Tutte le imprese appaltatrici prima dell'ingresso in cantiere devono:

- prendere visione del piano di sicurezza e coordinamento
- elaborare un piano operativo di sicurezza

I Piani Operativi di Sicurezza dovranno rispettare quanto previsto dall'all. XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ovvero dovranno contenere almeno i seguenti elementi:

- i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
- il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
- la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
- i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
- il nominativo del medico competente ove previsto;
- o il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- o i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
- il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
- le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
- la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
- l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
- l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
- l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
- l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

## Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 191		

- le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
- l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
- la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

## Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 192		

## Dichiarazione

Il sottoscritto Arch. Efisio Corongiu, in qualità di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori relativi al cantiere sito in Torino al Corso Vittorio Emanuele II n°70,

#### DICHIARA

- di aver elaborato il presente seguendo le disposizioni normative del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,
- che provvederà al Coordinamento dell'esecuzione dei lavori secondo le metodologie previste dal presente piano;
- che provvederà alla revisione del piano per:
  - o esplicita e motivata richiesta del "datore di lavoro" dell'impresa aggiudicataria;
  - o la necessità di operare lavori non contemplati dal presente piano;
  - la variazione delle caratteristiche strutturali dell'edificio in oggetto al presente piano;
  - esplicita e motivata richiesta dei rappresentati dei lavoratori delle imprese aggiudicatarie.

Torino 02/05/2014

TOTITIO, 02/03/2014	In Fede II Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione Arch. Efisio Corongiu
Per presa visione	
Il Committente:	
I.N.D.I.R.E.	
II Responsabile dei Lavori:	
Dott.sa Francesca Sbordoni	
l Datori di Lavoro delle Imprese	

Corso V. Emanuele II n°70 Torino

# Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev.	00	
Data	02.05.14	
Pag 193		

## Elenco Allegati

Allegato I Progetto di Cantiere

Allegato II Cronoprogramma

Allegato III Costi della Sicurezza